<<简明工具钳工手册>>

图书基本信息

书名:<<简明工具钳工手册>>

13位ISBN编号:9787111028741

10位ISBN编号:7111028740

出版时间:1999-04

出版时间:机械工业出版社

作者:郑冀荪等

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<简明工具钳工手册>>

内容概要

本手册是根据原机械工业部颁发的《工人技术等级标

准》工具钳工应知应会编写的。

内容包括:基础资料,公差

与配合、表面形状和位置公差、表面粗糙度,常用量具与技术测量,材料与热处理,零件结构要素,机械零件,工具钳

工的基本操作方法,夹具和模具的制造与装配等。

它是工具

钳工必备的一本综合性手册。

本手册所列的技术标准均取自最新的国家标准,内容完整全面、数据准确可靠,具有简明实用之特点。 本手册适合

机械制造厂广大工具钳工使用,也可供从事夹具模具制造的技术人员参考。

<<简明工具钳工手册>>

书籍目录

目录

前言

第一章 基础资料

- 一、常用资料
- 1.英文字母
- 2.希腊字母
- 3.常用的标准代号
- 4.主要元素的化学符号、原子量和密度
- 5.黑色金属材料硬度值换算表
- 二、法定计量单位
- 1.国际单位制
- 2.可与国际单位制并用的我国法定计量单位
- 3.常用物理量单位换算表
- 4.英寸和毫米换算
- 5.角度、弧度换算
- 6.弧度与角度换算
- 三、常用数学
- 1.常用数学符号
- 2. 换算值
- 3.常用三角形
- 四、常用几何图形计算
- 1.各种几何图形的面积计算公式
- 2.各种几何体的表面积和体积的计算公式
- 3.弓形尺寸计算
- 4.正多边形边长及圆周等分计算
- 五、机械运动、液压传动简图符号
- 1.机械运动简图符号
- 2.常用液压系统图形符号
- 六、金属切削刀具几何参数代号
- 1.刀具的静态几何角度
- 2.刀具的工作几何角度

第二章 公差与配合、表面形状和位置公差、表面粗糙度

- 一、公差与配合
- 1.常用术语与定义
- 2.常用的基本规定
- 3.新旧国家标准对照表
- 二、表面形状和位置公差
- 1.形状和位置公差的分类和符号
- 2.常用形状和位置公差值
- 3.形状和位置公差未注公差的数值
- 三、表面粗糙度
- 1.表面粗糙度的符号及意义
- 2.表面粗糙度与表面光洁度的对照
- 第三章 常用量具与技术测量
- 一、测量的一般概念

- 1.测量的分类
- 2.测量器具的分类
- 3.测量器具的度量术语
- 4.测量误差
- 二、常用的测量器具
- 1.长度测量量具
- 2.角度测量量具
- 3.螺纹测量量具
- 4.齿轮测量量具、量仪
- 5.其它量具、量仪
- 6.表面粗糙度样板
- 三、技术测量
- 1.常用间接测量法
- 2.形位误差测量
- 四、量具选择原则
- 第四章 材料与热处理
- 一、金属材斜
- 1.金属材料的基本性能知识
- 2.铸铁
- 3.钢
- 4.钢材的涂色标记
- 5.有色金属
- 二、粉末冶金材料
- 1.铁基和铜基滑动轴承
- 2.硬质合金
- 三、钢的热处理的基本知识
- 四、非金属材料
- 1.工程塑料
- 2.工业橡胶
- 五、金属零件的表面处理
- 1.金属零件的表面处理
- 2.零件的表面清理
- 六、润滑油脂及防锈材料
- 1.润滑油
- 2.润滑脂
- 3.液压油和液压液
- 4.防锈油脂
- 第五章 零件结构要素
- 一、零件基准要素
- 1.中心孔
- 2.圆锥体标准锥度
- 3.刀具圆柱形尾柄直径及孔径的标准
- 二、工具装卡部分要素
- 1.工具柄自锁圆锥配合
- 2.莫氏短锥配合
- 3.7:24圆锥工具锥柄
- 4.圆柱孔刀具端键固定

- 5.1:30刀具圆锥配合和端键固定
- 6.刀具平键和键槽配合
- 7.大直径端铣刀装卡
- 8.刀具方头和方孔配合
- 9.丁具锥柄锁紧槽
- 三、零件结构要素
- 1.滑动轴承润滑槽型式与尺寸
- 2.平面滑动润滑槽型式与尺寸
- 3.T型槽结构型式与尺寸
- 4.T型槽不通端型式与尺寸
- 5.零件倒角倒圆型式与尺寸
- 第六章 机械零件
- 一、螺纹
- 1.螺纹的种类
- 2.普通螺纹
- 3.英制螺纹
- 4.圆柱管螺纹的基本尺寸
- 5.牙型角55°圆锥管螺纹
- 6.牙型角60。圆锥管螺纹
- 7.米制圆锥管螺纹
- 8.梯形螺纹
- 9.普通螺纹公差代号及标注方法
- 10.梯形螺纹公差代号及标注方法
- 二、螺纹联接件与挡圈
- 1.螺栓
- 2.螺钉
- 3.螺母
- 4.垫圈
- 5.挡圈
- 三、键与销联接件
- 1.键
- 2.销
- 四、铆钉
- 1.半圆头铆钉
- 2. 沉头铆钉
- 3.无头铆钉
- 4.标牌铆钉
- 5.开口型沉头抽芯铆钉
- 五、带传动
- 1.平带传动
- 2.普通V带传动
- 六、套筒滚子链传动
- 1.套筒滚子传动链的基本参数和尺寸
- 2.滚子链链轮端面和轴面齿形的名称、代号、计算公式及尺寸
- 3.套筒滚子传动链参数的选择与计算
- 七、渐开线齿轮

- 1.渐开线齿轮基本齿廓和齿轮模数系列
- 2.标准直齿圆柱齿轮
- 3.标准斜齿圆柱齿轮
- 4.渐开线圆柱齿轮精度
- 5.直齿锥齿轮
- 6.蜗杆、蜗轮
- 八、滚动轴承
- 1.滚动轴承的代号组成和精度等级
- 2.常用滚动轴承的基本尺寸
- 3.滚动轴承的配合
- 九、联轴器
- 1.常用联轴器的基本尺寸
- 2.圆柱、圆锥形轴孔和键槽的型式尺寸及其代号
- 十、弹簧
- 1.弹簧的类型
- 2.压缩 拉伸弹簧的基本尺寸、名称、代号和计算 公式
- 十一、液压传动
- 1.液压传动系统的基本组成
- 2.液压系统中的通用标准
- 3.液压元件
- 4.液压辅件
- 第七章 工具钳工的基本操作方法
- 一、划线
- 1.划线工具
- 2.划线涂料
- 3.划线方法
- 二、錾削
- 1.錾子
- 2.錾削方法
- 3.錾削弊病分析
- 三、锯削
- 1.手锯
- 2.锯削方法
- 3.锯削弊病分析
- 四 锉削
- 1.锉刀
- 2.锉削方法
- 3.锉削弊病分析
- 五、矫正和弯形
- 1.矫正
- 2.弯形
- 六、铆接
- 1.铆钉和铆接工具
- 2.铆接方法
- 3.铆接时常见废品分析
- 七、钻孔

- 1.钻头
- 2.钻孔方法
- 3.钻孔弊病分析
- 八、铰孔
- 1.铰刀
- 2.铰孔方法
- 3.铰孔弊病分析
- 九、攻螺纹和套螺纹
- 1.攻螺纹
- 2.套螺纹
- 3. 攻螺纹和套螺纹时丝锥、板牙损坏的原因
- 十、刮削
- 1.刮削工具
- 2.刮削方法
- 3.刮削常见弊病分析
- 十一、研磨
- 1.研具和研磨剂
- 2.研磨方法
- 3.研磨时常见弊病分析
- 十二、钳工常用机械化工具
- 1.电动工具
- 2.风动工具
- 第八章 夹具的制造与装配
- 一、夹具元件
- 1.定位元件
- 2.夹紧元件
- 3.对刀元件
- 4.导向元件
- 5.其它元件
- 二、夹具典型机构的装配要点
- 1.定位机构
- 2.夹紧机构
- 3.导向机构
- 4.联动机构
- 5.定心夹紧机构
- 6.锁紧机构
- 7.分度定位销操纵机构
- 三、机床夹具的典型结构与调整
- 四、组合夹具
- 1.组合夹具的分类
- 2.组合夹具元件编号构成
- 3.中型组合夹具系列
- 五、夹具公差配合的选择
- 1.常用夹具元件的公差配合选择
- 2.夹具各元件间相互位置和相关尺寸公差的确定
- 第九章 模具的制造与装配
- 一、模具分类

- 1.模具分类
- 2.冷冲模
- 3.模具零件的分类
- 二、冷冲模零件材料和热处理要求
- 1.冷冲模主要零件的材料和热处理要求
- 2.冷冲模一般零件的材料及其热处理要求
- 三、凸模和凹模的加工
- 1.凸模和凹模制造的一般工艺过程
- 2.凸模和凹模精加工顺序的选择
- 3. 凸模和凹模的钳工精修加工
- 4.配作凸、凹模间隙
- 四、冷冲模装配
- 1.冷冲模的装配要点
- 2.模具零件的机械固定法
- 3.模具零件的物理化学固定法
- 4.凸、凹模间隙的控制
- 五、冷冲模调整
- 1.冲裁模的调整
- 2.弯形模的调整
- 3拉伸模的调整

<<简明工具钳工手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com