### <<典型机床电气控制解析与PLC改造实

### 图书基本信息

书名: <<典型机床电气控制解析与PLC改造实例>>

13位ISBN编号:9787111326090

10位ISBN编号:7111326091

出版时间:2011-3

出版时间:机械工业

作者:朱朝宽//张勇

页数:283

字数:345000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

### <<典型机床电气控制解析与PLC改造实

#### 内容概要

本书分为两部分,第一部分内容以通用机床为主,选择了车床、钻床、磨床、镗床、铣床、齿轮加工机床、刨床、拉床等类型设备中比较典型的机床设备为对象,从设备的成形原理、结构特点、工艺特点出发,对设备的电气控制进行解析,并利用可编程序控制器(简称PLC),结合变频技术对各个设备进行改造,在不改变控制要求的前提下,设计了PLC电气电路图和控制梯形图,对PLC的控制过程进行了分析说明。

第二部分内容以组合机床为主,对自动化批量生产中具有代表性的钻锪组合机床、具有回转工作台的多工位组合机床、深孔钻削组合机床、双面铣削组合机床、精镗孔组合机床等,根据具体的控制要求,分别进行了继电器控制系统设计和PLC控制设计,并进行了详细说明。

本书从设备工作要求出发,较为详细地对机床设备进行解析和合理利用PLC技术进行改造,将机电一体化进行有机结合。

本书适合于机床电气控制开发设计人员、设备维修与改造人员、机械工程类专业学生等使用。

## <<典型机床电气控制解析与PLC改造实

### 书籍目录

| • | _ | _ |
|---|---|---|
|   | П |   |
| н | ч |   |

第1篇 典型通用机床电气控制系统

#### 第1章 车床

- 1.1 C650卧式车床电气控制解析
- 1.1.1 C650的工艺特点与控制要求
- 1.1.2 C650电路控制分析说明
- 1.2 C650卧式车床电气控制PLC改造
- 1.2.1 C650改造说明与电路设计
- 1.2.2 C650程序设计与说明
- 1.3 CW61100E卧式车床电气控制解析
- 1.3.1 CW61100E的工艺特点与控制要求
- 1.3.2 CW61100E电路控制分析说明
- 1.4 CW61100E卧式车床电气控制PLC改造
- 1.4.1 CW61100E改造说明与电路设计
- 1.4.2 CW61100E程序设计与说明
- 1.5 C2132卧式多轴自动车床电气控制解析
- 1.5.1 C2132的工艺特点与控制要求
- 1.5.2 C2132电路控制分析说明
- 1.6 C2132卧式多轴自动车床电气控制PLC改造
- 1.6.1 C2132改造说明与电路设计
- 1.6.2 C2132程序设计与说明
- 1.7 C523立式车床电气控制解析
- 1.7.1 C523的工艺特点与控制要求
- 1.7.2 C523电路控制分析说明
- 1.8 C523立式车床电气控制PLC改造
- 1.8.1 C523改造说明与电路设计
- 1.8.2 C523程序设计与说明

#### 第2章 钻床

- 2.1 Z3040摇臂钻床电气控制解析
- 2.1.1 Z3040的工艺特点与控制要求
- 2.1.2 Z3040电路控制分析说明
- 2.2 Z3040摇臂钻床电气控制PLC改造
- 2.2.1 Z3040改造说明与电路设计
- 2.2.2 Z3040程序设计与说明
- 2.3 Z5163立式钻床电气控制分析
- 2.3.1 Z5163的工艺特点与控制要求
- 2.3.2 Z5163电路控制分析说明
- 2.4 Z5163立式钻床电气控制PLC改造
- 2.4.1 Z5163改造说明与电路设计
- 2.4.2 Z5163程序设计与说明

#### 第3章 磨床

- 3.1 M1432A万能外圆磨床电气控制解析
- 3.1.1 M1432A的工艺特点与控制要求
- 3.1.2 M1432A电路控制分析说明
- 3.2 M1432A万能外圆磨床电气控制PLC改造

## <<典型机床电气控制解析与PLC改造实

- 3.2.1 M1432A改造说明与电路设计
- 3.2.2 M1432A程序设计与说明
- 3.3 M7130电气控制解析
- 3.3.1 M7130的工艺特点与控制要求
- 3.3.2 M7130申.路控制分析说明
- 3.4 M7130电气控制PLC改造
- 3.4.1 M7130改造说明与电路设计
- 3.4.2 M7130程序设计与说明

#### 第4章 镗床

- 4.1 T68卧式镗床的电气控制解析
- 4.1.1 T68的工艺特点与控制要求
- 4.1.2 T68电路控制分析说明
- 4.2 T68卧式镗床的电气控制PLC改造
- 4.2.1 T68改造说明与电路设计
- 4.2.2 T68的PLC程序设计与说明
- 4.3 T4240B立式双柱坐标镗床电气控制解析
- 4.3.1 T4240B的工艺特点与控制要求
- 4.3.2 T4240B电路控制分析说明
- 4.4 T4240B立式双柱坐标镗床的电气控制PLC改造
- 4.4.1 T4240B改造说明与电路设计
- 4.4.2 T4240B程序设计与说明
- 4.5 T611H移动卧式镗床电气控制分析
- 4.5.1 T611H的工艺特点与控制要求
- 4.5.2 T611H电路控制分析说明
- 4.6 T611H移动卧式镗床电气控制PLC改造
- 4.6.1 T611H改造说明与电路设计
- 4.6.2 T611H程序设计与说明

#### 第5章 铣床

- 5.1 X62W电气控制解析
- 5.1.1 X62W的工艺特点与控制要求
- 5.1.2 X62W电路控制分析说明
- 5.2 X62W电气控制PLC改造
- 5.2.1 X62W改造说明与电路设计
- 5.2.2 X62W程序设计与说明

#### 第6章 齿轮加工机床

- 6.1 YM3150E滚齿机电气控制解析
- 6.1.1 YM3150E的工艺特点与控制要求
- 6.1.2 YM3150E电路控制分析说明
- 6.2 YM3150E滚齿机电气控制PLC改造
- 6.2.1 YM3150E改造说明与电路设计
- 6.2.2 YM3150E程序设计与说明
- 6.3 YB6016半自动花键铣床电气控制解析
- 6.3.1 YB6016的工艺特点与控制要求
- 6.3.2 YB6016电路控制分析说明
- 6.4 YB6016半自动花键铣床电气控制PLC改造
- 6.4.1 YB6016改造说明与电路设计
- 6.4.2 YB6016程序设计与说明

## <<典型机床电气控制解析与PLC改造实

#### 第7章 刨床

- 7.1 B2012A龙门刨床电气控制解析
- 7.1.1 B2012A的工艺特点与控制要求
- 7.1.2 B2012A拖动分析
- 7.1.3 B2012A电路控制分析说明
- 7.2 B2012A龙门刨床电气控制PLC改造
- 7.2.1 变频器的选择与说明
- 7.2.2 B2012A改造说明与电路设计
- 7.2.3 B2012A程序设计与说明

#### 第8章 拉床

- 8.1 L710电气控制解析
- 8.1.1 L710的工艺特点与控制要求
- 8.1.2 L710电路控制分析说明
- 8.2 L710电气控制PLC改造
- 8.2.1 L710改造说明与电路设计
- 8.2.2 L710程序设计与说明
- 第2篇 专用机床的电气控制系统设计
- 第9章 多工位回转工作台组合机床控制系统
- 9.1 多工位组合机床的继电器?接触器控制设计
- 9.1.1 多工位回转工作台组合机床的工艺特点
- 9.1.2 多工位回转工作台组合机床液压系统说明
- 9.1.3 电路控制设计与说明
- 9.2 多工位组合机床的PLC控制设计
- 9.2.1 PLC的电路设计
- 9.2.2 PLC控制程序设计与说明
- 第10章 钻锪组合机床控制系统
- 10.1 钻锪组合机床的继电器控制设计
- 10.1.1 钻锪组合机床的工艺特点
- 10.1.2 二次进给组合机床的液压系统说明
- 10.1.3 电路控制设计与说明
- 10.2 钻锪组合机床的PLC控制设计
- 10.2.1 PLC的电路设计
- 10.2.2 PLC控制程序设计与说明
- 第11章 深孔钻削组合机床控制系统
- 11.1 深孔钻削组合机床的继电器-接触器控制设计
- 11.1.1 深孔钻削组合机床继电器-接触器的工艺特点
- 11.1.2 深孔钻削组合机床的传动系统说明
- 11.1.3 电路控制设计与说明
- 11.2 深孔钻削组合机床的PLC控制设计
- 11.2.1 PLC的电路设计
- 11.2.2 PLC控制程序设计与说明
- 第12章 双面铣削组合机床控制系统设计
- 12.1 双面铣削组合机床的继电器控制设计
- 12.1.1 双面铣削组合机床的特点
- 12.1.2 双面铣削组合机床的液压系统说明
- 12.1.3 电路控制设计与说明
- 12.2 双面铣削组合机床的PLC控制设计

# <<典型机床电气控制解析与PLC改造实

| 12.2.1 PLC的电路设计         |
|-------------------------|
| 12.2.2 PLC控制程序设计与说明     |
| 第13章 精镗孔组合机床控制系统        |
| 13.1 精镗孔组合机床的继电器控制系统设计  |
| 13.1.1 精镗孔组合机床的工艺特点     |
| 13.1.2 精镗孔组合机床的液压系统设计说明 |
| 13.1.3 由路控制设计与说明        |

13.2 精镗孔组合机床的PLC控制设计

13.2.1 PLC的电路设计

13.2.2 PLC控制程序设计与说明

参考文献

## <<典型机床电气控制解析与PLC改造实

#### 章节摘录

版权页:插图:为保证主电路的正常运行,分别有熔断器FU1、FU2、FU3对电动机M1、M2、M3实现 短路保护,由继电器FR对电动机M1进行过载保护。

快速移动电动机M2和滑座夹紧、松开电动机M3由于工作时间短,所以不需要过载保护。

2.控制电路分析对图4-7b所示的控制电路部分进行分析可知,控制电路所需的127V交流电源由控制变压器TC提供。

控制电路可划分为主电动机M1,快速移动电动机M2,滑座夹紧、松开电动机M3的三个局部控制电路

根据控制要求,下面对局部控制电路逐一进行分析。

(1)主电动机的控制电路镗床主轴的正、反转是通过主电动机的正、反转来实现的,主电动机M1的 起动电流并不大,在非频繁点动的一般工作时,仍可采用全压直接起动,工作控制过程如下:当按下 正向起动按钮SB3或SB5时,交流接触器。

KM1线圈和KM2线圈得电,KM1得电后自锁,其主触点闭合,短接限流电阻R,同时:KM1辅助动合触点闭合,使得交流接触器KM2线圈得电并自锁。

KM2的常闭触点断开,断开了反转控制电路,即正、反转电路有互锁作用,同时接通了主电动机M1的正转电路,主电动机M1正向直接起动。

KM2的常开触点闭合也使得交流接触器KM4线圈得电,其常开触点闭合,使得电动机作低速正向直接起动。

当电动机作高速转动,将操作手柄转换到高速状态,压下行程开关SQ1,从而使通电延时时间继电器 线圈KT、得电。

KT得电,其位于控制电路中的延时动断触点和延时动合触点动作,延时断开了交流接触器KM4线圈,并延时接通了交流接触器KM5线圈,电动机从低速运转转变为高速运转。

当按下反向起动按钮SB4或SB8时,交流接触器KM1线圈和KM3线圈得电,接通主电动机M1的反转电路,主电动机M1反向直接起动。

需要高速转动时,操作手柄使行程开关SQ1闭合,从而使通电延时时间继电器线圈KT得电,延时接通交流接触器KM5线圈,电动机从低速运转转变为高速运转。

# <<典型机床电气控制解析与PLC改造实

### 编辑推荐

《典型机床电气控制解析与PLC改造实例》由机械工业出版社出版。

### <<典型机床电气控制解析与PLC改造实

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com