

<<国产彩色电视机故障检修实例>>

图书基本信息

书名：<<国产彩色电视机故障检修实例>>

13位ISBN编号：9787508217383

10位ISBN编号：7508217381

出版时间：2002-2-1

出版时间：金盾出版社

作者：蒋秀欣

页数：210

字数：372000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<国产彩色电视机故障检修实例>>

### 内容概要

本书以彩色电视机常见故障现象为主线，以各种功能电路常见故障部位和故障元器件为支线，分别介绍了采用东芝两片、东芝三片、东芝新两片（画中画）、东芝四片、东芝NC-3、飞利浦两片、飞利浦单片、松下M11、三洋83P、三洋A3、三洋A6以及长虹MC-5、长虹NC-6、长虹NC-7等机芯国产彩色电视机的故障现象、故障分析和故障检修的方法与技巧。

书中提供了大量电路图和维修数据，并在有关电路图上标明了主要易损元器件的位置、作用和故障类型。

此外，书中还附有了大量实物图片，为初学者学习提供了直观的资料。

本书可供家电维修专业人员和业余爱好者阅读参考。

## <<国产彩色电视机故障检修实例>>

### 书籍目录

绪论第一章 全无故障检修实例 第一节 开关电源造成的全无故障 第二节 副电源造成的全无故障 第三节 行扫描通道造成的全无故障 第四节 场扫描通道造成的全无故障 第五节 伴音通道造成的全无故障第二章 三无有加电反应故障检修实例 第一节 开关电源造成的三无有加电反应故障 第二节 行扫描通道造成的三无有加电反应故障 第三节 场扫描通道造成的三无有加电反应故障 第四节 遥控系统造成的三无有加电反应故障 第五节 其它电路造成的三无有加电反应故障第三章 黑屏故障检修实例 第一节 行扫描通道造成的黑屏故障 第二节 场扫描通道造成的黑屏故障 第三节 视放板造成的黑屏故障 第四节 亮度通道造成的黑屏故障 第五节 沙堡脉冲电路造成的黑屏故障 第六节 图像信号分离电路造成的黑屏故障 第七节 TV/AV信号切换电路造成的黑屏故障 第八节 同步信号分离电路造成的黑屏故障 第九节 其它电路造成的黑屏故障第四章 幅度与线性异常故障检修实例 第一节 场扫描通道造成的垂直幅度与线性异常故障 第二节 行扫描通道造成的幅度与线性异常故障 第三节 开关电源造成的幅度与线性异常故障第五章 亮度低故障检修实例第六章 亮度高故障检修实例第七章 一条亮(暗)线故障检修实例第八章 行场不同步故障检修实例第九章 图像效果差故障检修实例第十章 无图像故障检修实例第十一章 搜台与锁台故障检修实例第十二章 跑台故障检修实例第十三章 伴音故障检修实例第十四章 无彩色或彩色不正常故障检修实例第十五章 干扰及其它故障检修实例附图1 东芝TA两片机芯行扫描通道电原理图附图2 三洋83P机芯行扫描通道电原理图附图3 长虹C2919机型行扫描通道电原理图

<<国产彩色电视机故障检修实例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>