

<<新编摩托车故障检修精选280例>>

图书基本信息

书名：<<新编摩托车故障检修精选280例>>

13位ISBN编号：9787534556180

10位ISBN编号：753455618X

出版时间：2007-9

出版时间：江苏科技

作者：陈群

页数：215

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<新编摩托车故障检修精选280例>>

内容概要

进入21世纪后，百姓生活开始步入小康，摩托车成为人们的代步工具，随之，摩托车出现的故障现象也频繁而多样，尤其是摩托车疑难故障的排除成为使用者和维修人员的棘手问题，无从下手，导致乱拆乱换，故障判断不清，修理不当，甚至故障越修越多。

基于广大使用者和维修人员的迫切需要，我们编写了《新编摩托车故障检修精选280例》。

《新编摩托车故障检修精选280例》精选目前比较流行的多款新型摩托车故障为例，详细介绍了故障的诊断思路及检查方法，分析故障产生的根源，讲解故障排除的方法，让读者分享维修实战过程，学到故障检修的经验与技巧。

<<新编摩托车故障检修精选280例>>

书籍目录

第一部分 摩托车发动机故障检修实例【实例1】光阳豪迈50摩托车发动机工作时有“哗啦哗啦”的响声【实例2】嘉陵·本田TACT50摩托车因拉缸检修后出现发动机工作时汽缸内会发出异常响声【实例3】重庆·雅马哈CY80摩托车在怠速运转时有明显的“咔咔”声响【实例4】大阳DY100—5摩托车在长途行驶中汽缸盖处突然出现“嗒嗒”的强烈响声【实例5】新感觉XG3100摩托车启动后在汽缸体左侧处有清脆的“嗒嗒”响声【实例6】嘉陵JLI00摩托车启动后在汽缸体左侧处有清脆的“嗒嗒”响声【实例7】隆鑫LXI00--9摩托车启动后在汽缸体左侧处有清脆的“嗒嗒”响声【实例8】嘉陵JHI25摩托车发动机检修后出现异响【实例9】春兰虎CL125--3摩托车汽缸盖处会发出“哒哒”响声【实例10】钱江QJ125摩托车发动机启动后有“哗啦哗啦”的杂音【实例11】五羊·本田WHI25T摩托车发动机运转时有异常响声【实例12】嘉陵·本田JHI25--10摩托车汽缸盖内会发出断续而有规律的异响【实例13】春兰CL150T - 2摩托车因冒蓝烟更换活塞、活塞环后出现发动机工作时汽缸内会发出异常响声【实例14】厦杏SXI25摩托车维修电启动离合器后出现发动机震动较大【实例15】中裕ZY125—2摩托车出现发动机震动噪声较大【实例16】嘉陵JHI25摩托车发动机工作运转时有“哗啦哗啦”的响声【实例17】本田CBI25T摩托车更换磁电机后启动时发现异响【实例18】钱江QJ125双缸摩托车右曲轴箱盖内出现异响【实例19】三阳迪奥DIO50摩托车启动困难【实例20】本田DIO50摩托车无法启动【实例21】春兰CL50QT摩托车火花塞经常损坏【实例22】嘉陵·本田TACT50摩托车冷车启动困难，无怠速【实例23】嘉陵·本田TACT50摩托车停放一周后经常无法启动【实例24】建设·雅马哈JYM90T摩托车冷车启动困难【实例25】嘉爵JJI25T—6A摩托车发动机无法启动【实例26】佛斯弟FT125T - 4摩托车发动机自动熄火后不能启动【实例27】轻骑·铃木AGI00摩托车用电启动时发动机难以启动，但用脚踏启动时却较易启动【实例28】豪爵·铃木AXI00摩托车启动困难，无怠速，偶尔有“飞车”现象【实例29】宗申ZS100—19摩托车冷车启动困难【实例30】力帆LF100摩托车行驶中突然熄火再也无法启动【实例31】豪爵HJI25—8摩托车早上启动困难【实例32】豪爵HJI25—8摩托车启动困难【实例33】轻骑·铃木GM125摩托车发动机启动困难【实例34】五羊·本田WHI25C：摩托车出现断火现象，至修理时已无法启动【实例35】春兰虎cLI25—3摩托车阴雨天时冷车启动困难【实例36】金城JC125摩托车行驶中突然熄火后再也无法启动【实例37】钱江QJ125—C摩托车冷车启动困难【实例38】光阳珠峰ZF125T摩托车突然间不能启动【实例39】新大洲XDZ125摩托车行驶十几千米后熄火不能启动【实例40】嘉陵JHI25摩托车发动机突然熄火后不能启动

第二部分 摩托车传动系统故障检修实例
第三部分 摩托车行车操纵制动系统故障检修实例
第四部分 摩托车电气仪表系统故障检修实例

<<新编摩托车故障检修精选280例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>