

<<机床备件手册>>

图书基本信息

书名：<<机床备件手册>>

13位ISBN编号：9787111067641

10位ISBN编号：7111067649

出版时间：1999-02

出版时间：机械工业出版社

作者：铁维麟 马慧

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<机床备件手册>>

内容概要

本手册共收集了10大类143个系列187种机型的机床备件，并附有零配件简图，标有装置部位和传动系统图等，内容较为广泛、新颖和实用。

可供机床备件制造、供应单位及企业机床维修人员选购备件使用。

本手册是机床维修人员、设备管理人员及机床备件供应人员不可缺少的工具书。

<<机床备件手册>>

书籍目录

目录

前言

使用说明

(一) 车床类

- 1.C0630型仪表车床
- 2.C6127型卧式车床
- 3.HG28型卧式车床
- 4.C615型卧式车床 (通用互换件)
- 5.C616、C616A、C1616型卧式车床 (8、1214、齿变速通用互换件)
- 6C616 1型卧式车床
- 7.C6132A、CM6132型卧式车床 (通用互换件)
- 8.C618、C618 - 1 C6136A型卧式车床 (通用互换件)
- 9.C618 - 2型卧式车床
- 10.C618K型卧式车床
- 11.111D型卧式车床 (通用互换件)
- 12.SK360型卧式车床
- 13.C620Jx、C6140型卧式车床 (通用互换件)
- 14.C620 - 1型卧式车床 (通用互换件)
- 15.C620 - 1B型卧式车床 (通用互换件)
- 16.C620型卧式车床 (通用互换件)
- 17.C620 - 3型卧式车床
- 18.CW6140A型卧式车床
- 19.CW6140型卧式车床
- 20.CY6140型卧式车床
- 21.CA6140、CA6150型卧式车床 (通用互换件)
- 22.C6150、C6250型卧式车床 (通用互换件)
- 23.L - 1型卧式车床 (通用互换件)
- 24.L - 3型卧式车床 (通用互换件)
- 25.C630、CA6163型卧式车床
- 26.C630 1型卧式车床
- 27.CW6163型卧式车床 (通用互换件)
- 28.CW6180型卧式车床 (通用互换件)
- 29.C650型卧式车床
- 30.C660型卧式车床
- 31.C666型卧式车床
- 32.C61100、C61125型卧式车床 (通用互换件)
- 33.C336 - 1型回转车床
- 34.C365L、C385L型转塔车床

<<机床备件手册>>

(通用互换件)

- 35.C385L型转塔车床
- 36.C3163型转塔车床
- 37.C512型立式车床
- 38.C512A型立式车床(通用互换件)
- 39.C5112A型立式车床(通用互换件)
- 40.C5116A型立式车床(通用互换件)
- 41.C516A型立式车床(通用互换件)
- 42.C523型立式车床(通用互换件)
- 43.C534J1型立式车床
- 44.C868、C868A型丝杠车床

(通用互换件)

- 45.C8955型铲齿车床

(二) 钻床类

- 1.H5 - 3型立式钻床
- 2.Z525型立式钻床
- 3.Z5125型立式钻床
- 4.Z535型立式钻床
- 5.Z540 - S型立式钻床
- 6.Z32K型万向摇臂钻床
- 7.Z3025型摇臂钻床
- 8.Z3035B型摇臂钻床
- 9.Z3040型摇臂钻床
- 10.Z3040 × 16、Z3050 × 16型摇臂钻床
- 11.Z35型摇臂钻床
- 12.Z37型摇臂钻床
- 13.Z3080型摇臂钻床(中捷)
- 14.Z3080型摇臂钻床(上海)
- 15.Z310型摇臂钻床

(三) 镗床类

- 1.T4120型单柱坐标镗床
- 2.T4163型单柱坐标镗床
- 3.T4240型双柱坐标镗床
- 4.T616A型卧式镗床
- 5.T68、T611型卧式镗床
- 6.T612型卧式镗床

(四) 磨床类

- 1.M1040型无心外圆磨床
- 2.M1080型无心外圆磨床
- 3.M115型外圆磨床
- 4.M115W型万能内外圆磨床
- 5.M120W型万能内外圆磨床
- 6.M1420型万能内外圆磨床
- 7.MGB1420型万能内外圆磨床
- 8.MQ1420型万能内外圆磨床
- 9.M131型外圆磨床
- 10.M131W型万能内外圆磨床

<<机床备件手册>>

- 11.MG1431W型万能内外圆磨床
 - 12.M1432A型万能内外圆磨床
 - 13.MG1432型万能内外圆磨床
 - 14.MG1432A型万能内外圆磨床
 - 15.MQ1350A、MQ1350 (MC150)
型外圆磨床
 - 16.M1450A型万能外圆磨床
 - 17.M612 (3A64)、M6025型万能工具
磨床
 - 18.MQ6025型万能工具磨床
 - 19.M5M型万能工具磨床
 - 20.M7120型卧轴平面磨床
 - 21.M7120A型卧轴平面磨床
 - 22.M7120D型卧轴平面磨床
 - 23.M7130、M7130H型卧轴平面磨床
 - 24.M7150A型卧轴平面磨床
 - 25.M7475 (3756) 型立轴圆台平面磨床
 - 26.M7475A型立轴圆台平面磨床
 - 27.M7475B型立轴圆台平面磨床
 - 28.M8612、M8612K型花键磨床
 - 29.M8612A型花键磨床
- (五) 齿轮加工机床类
- 1.Y236型刨齿机
 - 2.Y3608、YM3608型滚齿机
 - 3.YB3112型滚齿机
 - 4.Y3150型滚齿机
 - 5.Y3150E型滚齿机
 - 6.Y3180H型滚齿机
 - 7.Y38 - 1型滚齿机
 - 8.Y38型滚齿机
 - 9.Y38A型滚齿机
 - 10.Y310型滚齿机
 - 11.YM5116型插齿机
 - 12.Y5120A型插齿机
 - 13.Y54 (Y514)、Y54A型插齿机
 - 14.Y4232A型剃齿机
 - 15.Y7131型磨齿机
 - 16.Y7150型磨齿机
 - 17.Y7520、Y7520W、Y7520K 型螺纹磨床
(通用互换件)
- (六) 铣床类
- 1.57 - 3B型万能铣床
 - 2.X5025A型万能铣床
 - 3.XA6132型万能铣床
 - 4.X6134型万能铣床
 - 5.X50A型立式铣床
 - 6.X60、X60W型卧式铣床

<<机床备件手册>>

7.X51、X61、X61W型卧式铣床

8.X62、X62W、X51K、X63、X63W、X53K型卧式铣床

9.X53T、X63WT、X63T型卧式铣床

10.X8120型万能工具铣床

11.X8126型万能工具铣床

(七) 刨床类

1.B115型单臂刨床

2.B1010A、B1012A、B1016A型单臂刨床
(通用互换件)

3.B2010A、B2012A、B2016A、B2020Q型
龙门刨床(通用互换件)

4.B210型龙门刨床

5.B215型龙门刨床

6.B220型龙门刨床

7.B650型牛头刨床

8.B665型牛头刨床

9.B6050型牛头刨床

10.B6050H型牛头刨床

11.BH6070型牛头刨床

12.B690、B670型液压牛头刨床

13.B516(7417)型插床

14.B5032、B5020型插床(通用互换件)

15.B5050型插床

(八) 锯床类

1.G72型弓型锯床

2.G7022型弓型锯床

3.G607型半自动圆锯床

(九) 拉床类

1.L6120型拉床

(十) 电火花加工机床类

1.D6140A - 1、D6140A - 2型电火花成型
机床

<<机床备件手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>