

<<新型彩色电视机故障速修手册>>

图书基本信息

书名：<<新型彩色电视机故障速修手册>>

13位ISBN编号：9787111282747

10位ISBN编号：7111282744

出版时间：2009-10

出版时间：机械工业出版社

作者：肖四喜 编

页数：246

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<新型彩色电视机故障速修手册>>

内容概要

本书舍去了繁琐的文字叙述，以简明而新颖的形式、丰富而齐全的内容、方便而快速的查阅，独具一格，检修彩电故障如同“查字典”一样方便。

全书共收集整理有4000多个实例，涉及国内主要彩电品牌的300多个型号，包括普通彩电、平板彩电、背投彩电和液晶彩电。

全书由两大部分组成，第1部分列有典型机心的故障检修流程图，第2部分为故障实例，包括了常见故障、特殊故障和疑难故障。

书中绝大多数故障是作者在多年维修工作中积累的典型实例。

本书是彩电维修人员必备的工具书，更是业余维修人员及广大电子爱好者的实用帮手。

本书适合于彩电维修人员和广大电子爱好者。

<<新型彩色电视机故障速修手册>>

书籍目录

前言使用说明第1部分 彩电故障检修流程图 1.1 TCL王牌彩电 1.1.1 TCL-9325型(飞利浦机心)

1.无光栅、无图像、无伴音,有140V电压 2.无光栅、无图像,电源指示灯亮 3.无光栅、无图像,电源指示灯不亮 4.图像正常,无伴音 5.无图像,伴音正常 6.无彩色 7.无光栅,伴音正常 8.收不到电视信号 9.卡拉OK无伴音 10.无字符显示 11.水平一条亮线 1.1.2 TCL-2501型(东芝大屏幕机心)

1.无光栅、无图像、无伴音,+B电压为OV 2.无光栅、无图像、无伴音,+B电压正常 3.无光栅、无图像,有伴音 4.频段不能切换 5.图像无彩色 6.画面只有浅淡脸色画影 7.有图像,无伴音 8.不能搜台 1.1.3 TCL-2101(东芝小屏幕机心)

1.无光栅、无图像、无伴音,熔丝熔断 2.无光栅、无图像、无伴音,开关电源无输出 3.无光栅、无图像、无伴音,开关电源输出正常 4.无图像,有伴音 5.有图像,无伴音 6.无图像、无伴音,噪声点稀少 7.无图像、无伴音,噪声点密集 8.控制系统失效 1.1.4 TCL(三洋模拟机心)

1.“三无”,+B电压为OV 2.“三无”,+B电压正常 3.有光栅,无图像 4.有图像,无伴音 5.场扫描电路不工作 6.系统控制电路不能正常工作 1.1.5 TCL-2911型(飞利浦I2C总线控制机心)

1.“三无”,+B电压异常 2.“三无”,+B电压正常 3.有光栅、无图像 4.有图像,无伴音第2部分 彩电故障现象分析表

<<新型彩色电视机故障速修手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>