

<<家具制造实用手册工艺技术>>

图书基本信息

书名：<<家具制造实用手册工艺技术>>

13位ISBN编号：9787115151537

10位ISBN编号：7115151539

出版时间：2006-12

出版单位：人民邮电出版社

作者：谭健民

页数：425

字数：679000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<家具制造实用手册工艺技术>>

内容概要

本书在对多年家具生产实践经验总结的基础上，对木质家具的制造过程，以工艺规程和技术标准的形式进行了较为全面、系统、科学和规范的归纳和整理，内容包括家具设计技术规范、家具材料标准以及备料、贴面、模压、成型加工、雕花、装配、涂饰和包装等生产工艺规程。

本书内容翔实、细致严谨，语言朴实，通俗易懂，既可以用作家具制造企业工程技术人员和企业管理人员的培训教材，也可作为家具制造企业进行技术改进与推广的参考和借鉴。

<<家具制造实用手册工艺技术>>

作者简介

谭健民，广东佛山家家具有限公司董事长兼总裁，华南理工大学工学学士。

<<家具制造实用手册工艺技术>>

书籍目录

1. 总则 1.1 家具工艺技术与标准化 1.2 工业工程研究与分析技术规范 2. 家具设计技术规范
- 2.1 家具工业专用术语 2.2 家具结构设计规范 2.3 家具零件尺寸标准 2.4 刀模具设计规范 2.5 家具制图标准 2.6 家具包装设计规范 3. 家具材料 3.1 木材类材料标准 3.2 木皮类材料标准 3.3 人造板类材料标准 3.4 砂磨类材料标准 3.5 胶黏剂类材料标准 3.6 油漆类材料标准 3.7 家具五金类材料标准 3.8 包装材料标准 4. 备料工艺规程 4.1 实木零件分选标准 4.2 纵剖(单片锯)加工工艺规程 4.3 横截加工工艺规程 4.4 基准面(平刨)加工工艺规程 4.5 刨削(压刨)加工工艺规程 4.6 刨削(双面刨)加工工艺规程 4.7 拼板加工工艺规程 4.8 纵剖(圆盘锯)加工工艺规程 4.9 (砂光)定厚加工工艺规程 4.10 曲面剖(小带锯)加工工艺规程 4.11 驳接加工工艺规程 5. 贴面工艺规程 5.1 裁切木皮加工工艺规程 5.2 冲压木皮加工工艺规程 5.3 手工拼花加工工艺规程 5.4 木皮拼接(拼缝机)加工工艺规程 5.5 涂胶加工工艺规程 5.6 热压加工工艺规程 5.7 定厚加工工艺规程 5.8 开板加工工艺规程 5.9 镶边加工工艺规程 5.10 修边加工工艺规程 5.11 冷压加工工艺规程 6. 特殊工艺规程 6.1 模压板加工工艺规程 6.2 皮芯板加工工艺规程 6.3 漂白加工工艺规程 6.4 修补加工工艺规程 7. 成型加工工艺规程 7.1 曲面剖(小带锯)加工工艺规程 7.2 弯形(拉花锯)加工工艺规程 7.3 铣形(单轴立铣)加工工艺规程 7.4 铣形(双轴立铣)加工工艺规程 7.5 铣形(四面刨)加工工艺规程 7.6 立式砂边机加工工艺规程 7.7 精切(双端锯)加工工艺规程 7.8 精切(拉锯)加工工艺规程 7.9 精切(推台锯)加工工艺规程 7.10 铣榫(圆榫机)加工工艺规程 7.11 铣榫(梳齿榫开榫机)加工工艺规程 7.12 铣榫(45°梳齿榫开榫机)加工工艺规程 7.13 铣形(周边仿形刨)加工工艺规程 7.14 封边机加工工艺规程 7.15 燕尾榫加工工艺规程 7.16 车形加工工艺规程 7.17 仿形加工工艺规程 7.18 镂铣(吊锣)加工工艺规程 7.19 镂铣(地锣)加工工艺规程 7.20 镂铣(手锣)加工工艺规程 7.21 铣榫槽加工工艺规程 7.22 钻孔(台钻)加工工艺规程 7.23 钻孔(多轴钻)加工工艺规程 7.24 钻孔(单排钻)加工工艺规程 7.25 钻孔(多排钻)加工工艺规程 7.26 砂削(自动砂边机)加工工艺规程 7.27 砂面(长砂带)加工工艺规程 7.28 砂面(宽砂带)加工工艺规程 7.29 砂削(立式砂边机)加工工艺规程 7.30 砂削(立轴砂)加工工艺规程 7.31 砂削(棕毛轮)加工工艺规程 7.32 砂削(滚筒砂)加工工艺规程 7.33 砂削(车床)加工工艺规程 7.34 装螺母加工工艺规程 7.35 组装(手工)加工工艺规程 7.36 组装(拼框机)加工工艺规程 7.37 手砂加工工艺规程 8. 雕花工艺规程 8.1 镂铣(吊锣)雕刻加工工艺规程 8.2 雕刻打坯加工工艺规程 8.3 雕刻修光加工工艺规程 8.4 机砂(雕刻件)加工工艺规程 8.5 手砂(雕刻件)加工工艺规程 9. 总装、涂饰和包装 9.1 柜桶组装加工工艺规程 9.2 组装框架加工工艺规程 9.3 调柜桶、柜门加工工艺规程 9.4 填充(有色补土)加工工艺规程 9.5 填充(透明腻子)加工工艺规程 9.6 精砂加工工艺规程 9.7 破坏加工工艺规程 9.8 涂装加工工艺规程 9.9 打蜡加工工艺规程 9.10 抛光加工工艺规程 9.11 包装加工工艺规程 度量单位换算表

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>