

图书基本信息

书名：<<中国石油2000-2002年事故案例选编>>

13位ISBN编号：9787502142438

10位ISBN编号：7502142436

出版时间：2003-4

出版时间：石油工业出版社

作者：中国石油2000-2002年事故案例选编编委会

页数：146

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

目前中国石油公司安全生产的基础还不够牢固，还存在着不少薄弱环节和一些不容忽视的问题，各类事故还时有发生。

为了吸取教训，警示员工，引以为鉴，公司质量安全环保部组织编写了《中国石油2000-2002年事故案例选编》一书，共收集整理了公司2000年至2002年三年发生的54起典型事故案例（包括承包商典型事故案例）。

## 书籍目录

火灾爆炸事故违章操作 三死一伤违反操作规程 炉膛爆炸 一死一伤设计、施工留隐患 终酿大祸设计存在严重错误 操作人员无辜遇难原油储罐火灾 一人死亡一人受伤物体打击、机械伤害事故忽视安全 麻痹大意 焊工被砸身亡起管遇卡 大绳断裂 砸死操作工水龙带油壬头 脱落砸死一人抽油机刹车不到位 曲柄下落 造成人员死亡违章操作 一员工被抽油机挤压致死游动滑车撞落驴头 伤人致死捞油车质量缺陷塔架倒塌砸死一人抽油机刹车不牢 横梁将电焊工挤压致死中毒、窒息事故麻痹大意 攀梯滑落 窒息身亡违章作业导致硫化氢中毒 一死一伤不按规程办事 葬送年轻生命不带防毒面具作业 氰化物中毒死亡 氨中毒 两人死亡三人受伤违章排放含酸废油 硫化氢外逸 群体伤亡工艺不合理 硫化氢中毒致死一人氰化物中毒 一人死亡灼烫、高压事故泵房存在可燃气 违章吸烟被烧伤劣质阀门脆断 导致两死两伤违规使用螺栓 操作人员伤亡缺乏经验 一死两伤触电事故打桩车与高压线距离过近 放电致人死亡违章接电触电身亡违章带电作业 酿成亡人事故违反用电规定 一人触电死亡高空坠落事故吊装口未设护栏 外籍员工坠落身亡高处作业不系安全带 坠落死亡设备事故空分装置爆炸 导致装置停车违规操作 导致炉管大面积烧断交通事故超速翻车 死亡一人紧急情况下措施不当 造成两死两伤道口瞭望不够 汽车火车相撞超速行驶 车毁人亡雨天路滑车速快 措施不当人伤亡路滑措施不当 车翻人员伤亡盲目超车 一死三伤采取措施不当 重演事故悲剧驾驶员擅将车辆交由他人驾驶致人死亡 承担全部责任夜间疲劳驾驶 翻车起火人亡方向失灵 车辆坠崖 导致两死两伤车辆超高拉倒线杆 造成三死一伤超速行驶 一死两伤刹车失灵 一死三伤非专职司机驾车 害人又害己雨天路滑 车速过快 车辆失控 车毁人亡车速快 复杂路况酿祸强行会车 一死两伤山路车速快 一死四伤行车距离过近 追尾造成伤亡有章不循车距近 隧道追尾人伤亡

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>