

<<拜耳法生产氧化铝>>

图书基本信息

书名：<<拜耳法生产氧化铝>>

13位ISBN编号：9787502441883

10位ISBN编号：7502441883

出版时间：2007-11

出版时间：冶金工业

作者：毕诗文

页数：275

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<拜耳法生产氧化铝>>

内容概要

全书分为10章，主要论述了拜耳法生产氧化铝的基本原理及主要工艺技术，其中包括铝酸钠溶液性质和拜耳法基本原理，铝土矿中氧化铝的溶出，铝土矿中各种杂质在溶出中的行为，铝土矿溶出过程工艺，拜耳法矿浆预热及溶出过程中结疤的生成与防治，赤泥的分离和洗涤，铝酸钠溶液晶种分解，氢氧化铝的煅烧，分解母液的蒸发和 - 水碳酸钠的苛化。

本书除可以作为高等院校冶金类相关专业的教材外，还可供从事氧化铝生产的技术人员、管理人员使用，也可供工程设计、研究人员参考。

<<拜耳法生产氧化铝>>

书籍目录

- 1 绪论1.1 氧化铝工业1.2 氧化铝生产企业介绍1.2.1 国外主要氧化铝生产企业1.2.2 我国氧化铝生产企业1.3 铝土矿资源1.3.1 世界铝土矿概况1.3.2 我国铝土矿概况1.4 氧化铝生产的基本方法1.4.1 电解炼铝对氧化铝的质量要求1.4.2 氧化铝生产方法1.5 拜耳法生产氧化铝1.5.1 拜耳法生产氧化铝的基本过程1.5.2 拜耳法生产氧化铝的分类1.5.3 拜耳法生产氧化铝的特点1.5.4 改良拜耳法在我国的应用
- 2 铝酸钠溶液性质和拜耳法基本原理2.1 $\text{Na}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{H}_2\text{O}$ 系2.1.1 30°C 下的 $\text{Na}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{H}_2\text{O}$ 系2.1.2 其他温度下的 $\text{Na}_2\text{O}-\text{Al}_2\text{O}_3-\text{H}_2\text{O}$ 系2.2 铝酸钠溶液的稳定性2.3 铝酸钠溶液的物理化学性质2.3.1 铝酸钠溶液的密度2.3.2 铝酸钠溶液的电导率2.3.3 铝酸钠溶液的饱和蒸气压2.3.4 铝酸钠溶液的黏度2.3.5 铝酸钠溶液的热容及焓2.3.6 氧化铝水合物在碱溶液中的溶解热2.4 铝酸钠溶液结构2.5 拜耳法的原理2.5.1 拜耳法的原理2.5.2 拜耳法的基本流程
- 3 铝土矿中氧化铝的溶出3.1 铝土矿的溶出性能及动力学3.1.1 三水铝石型铝土矿3.1.2 - 水软铝石的溶出3.1.3 - 水硬铝石型铝土矿的溶出3.2 氧化铝的溶出率、 Na_2O 损失率及赤泥产出率3.2.1 氧化铝的溶出率3.2.2 赤泥的产出率及碱耗3.3 溶出过程的配料计算3.4 影响铝土矿溶出过程的因素3.4.1 溶出温度的影响3.4.2 搅拌强度的影响3.4.3 循环母液碱浓度的影响3.4.4 配料摩尔比的影响3.4.5 矿石细磨程度的影响3.4.6 溶出时间的影响3.4.7 CaO 和其他添加剂对溶出过程的影响3.4.8 MgO 对 - 水硬铝石拜耳法溶出过程中的影响3.5 铝土矿溶出过程的强化3.5.1 铝土矿的机械活化3.5.2 铝土矿的预焙烧3.5.3 铝土矿的磁化预焙烧3.5.4 铝土矿的焙烧预脱硅3.5.5 铝土矿的焙烧压力预脱硅—过量石灰拜耳法浸出3.5.6 铝土矿的高温氢处理
- 4 铝土矿中各种杂质在溶出中的行为4.1 含硅矿物在溶出过程中的行为4.1.1 含硅矿物与碱液的作用4.1.2 SiO_2 在铝酸钠溶液中的平衡溶解度4.1.3 铝酸钠溶液中硅矿物析出的平衡固相4.2 含铁矿物在溶出过程中的行为4.2.1 铁矿物在溶出过程中的行为4.2.2 铝酸钠溶液中铁的存在形式4.2.3 铁矿物对氧化铝溶出率的影响4.3 含钛矿物在溶出过程中的行为4.3.1 钛矿物与溶液的反应4.3.2 含钛矿物在铝土矿溶出过程中的危害.....5 铝土矿溶出过程工艺6 拜耳法矿浆预热及溶出过程中结疤的生成与防治7 赤泥的分享和洗涤8 铝酸钠溶液晶种分解9 氢氧化铝的煅烧10 分解母液的蒸发和 - 水碳酸钠的苛化参考文献

<<拜耳法生产氧化铝>>

编辑推荐

<<拜耳法生产氧化铝>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>