

图书基本信息

书名：<<水暖通风与空调安装工程中常见错误及预防措施>>

13位ISBN编号：9787508320014

10位ISBN编号：7508320018

出版时间：2004-5

出版时间：中国电力出版社

作者：张金和

页数：319

字数：270000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书以水暖通风与空调安装工程中的各类最新标准为准绳，根据作者几十年来的教学、施工经验，全面总结了水暖通风与空调安装工程中(含材料选择、加工制造、安装操作、试运行及管理)容易出现的错误，指出后果，分析原因，提出预防措施，旨在为读者提供一本实用价值较高，能指导生产实践的安装类工具书。

本书主要供建筑安装业相当于中级技术职称的工程技术人员和技术工人使用，也可用作培训教材，还可作为从事建筑设备维护、管理人员的参考用书。

书籍目录

前言第一章 建筑给排水工程 第一节 建筑内给水工程 易错1. 生活饮用水系统采用镀锌钢管、焊拉钢管 易错2. 施工用主要材料、设备制品缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证 易错3. 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验 易错4. 阀门的型号不符合设计要求 易错5. 截止阀、止回阀安装方向错了 易错6. 截止阀、闸板阀阀杆朝下安装 易错7. 蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘 易错8. 阀门吊装时绳索绑在手轮或阀杆上 易错9. 阀门装卸搬运时随便抛掷 易错10. 法兰安装的阀门, 两法兰端面互相平行度不够, 拧紧螺栓时未对称交叉进行 易错11. 建筑结构施工中预留孔洞与预埋件位置不准或预留孔洞尺寸偏小、预埋件未作标记 易错12. 给水管道直接穿越沉降缝、伸缩缝 易错13. 给水管道穿越变电间、穿过电子计算机房和网站 易错14. 给水管道穿过橱窗、壁橱、木装修等 易错15. 给水管道穿过烟道, 风道, 排水沟, 大、小便槽 易错16. 埋地给水管或阀门等附件连接不严密 易错17. 泄水附件安装位置不当 易错18. 生活饮用水和直接与大便器连接 易错19. 饮用水管道与非饮用水管道直接连接 易错20. 给水管道施工后不认真封堵楼板及墙洞或堵用的混凝土强度低于墙、楼板的强度。

.....第二章 供热供燃气工程第三章 通风与空调工程第四章 制冷系统

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>