

<<广州本田系列轿车维修实例精选>>

图书基本信息

书名：<<广州本田系列轿车维修实例精选>>

13位ISBN编号：9787508341460

10位ISBN编号：7508341465

出版时间：2006-6

出版时间：中国电力

作者：侯建党，韩希国 主编

页数：278

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<广州本田系列轿车维修实例精选>>

### 内容概要

本书主要介绍广州本田汽车有限公司所生产的“雅阁”、“飞度”、“奥德赛”系列车型的发动机故障、底盘故障、空调系统故障以及电气系统故障的维修实例。

本书图文并茂，通俗易懂，特别适合广大汽车修理人员、汽车驾驶员阅读，也可供大、中专院校汽车维修类专业师生参考。

<<广州本田系列轿车维修实例精选>>

书籍目录

前言第一章 发动机故障1.广州本田雅阁轿车更换气缸垫后发动机不能起动2.广州本田雅阁轿车排气管冒白烟3.广州本田雅阁轿车在高速路上行驶时,发动机冷却液温度高4.广州本田雅阁轿车发动机温度高,加速性能不良,排气管噪声大5.广州本田雅阁轿车行驶10000km后感觉踩加速踏板比以前重多了6.广州本田雅阁轿车发动机异响7.广州本田雅阁轿车无法起动8.广州本田雅阁轿车转向助力泵出油管经常破裂9.广州本田雅阁轿车发动机转速大于1500r/min时,发动机抖动10.广州本田雅阁轿车怠速不稳,加速时排气管冒黑烟11.广州本田雅阁轿车怠速发抖12.广州本田雅阁轿车冷车时怠速抖动,开空调后熄火13.广州本田雅阁轿车怠速抖动,急加速时回火,有时熄火14.广州本田雅阁轿车冷车难以起动15.广州本田雅阁轿车怠速时抖动16.广州本田雅阁轿车发动机故障指示灯亮17.广州本田雅阁轿车发动机油底壳轻微撞击以后,发动机不能起动18.广州本田雅阁轿车怠速时发动机有明显的振动19.广州本田雅阁轿车发动机怠速时抖动,加速正常20.广州本田雅阁轿车怠速不稳,加速时发动机抖动更厉害21.广州本田雅阁轿车发动机故障指示灯常亮,但发动机工作正常22.广州本田雅阁轿车以70—80km/h的速度行驶,急加速时车辆抖动严重23.广州本田雅阁轿车行驶中重踩制动踏板易熄火24.广州本田雅阁轿车行驶中踩制动踏板,发动机熄火25.广州本田雅阁轿车发动机间歇性抖动,转速在1000—2000r/min时噪声较大26.广州本田雅阁轿车发动机动力不足,偶尔出现起动不了的现象27.广州本田雅阁轿车起动困难28.广州本田雅阁轿车行车中突然熄火并再也无法起动29.广州本田雅阁轿车行驶在不平路面时突然熄火,起动发动机不能正常着车30.广州本田雅阁轿车在发动机达到正常工作温度后,怠速过高31.广州本田雅阁轿车燃油泵异响32.广州本田雅阁轿车发动机舱内传来“咕咕”言33.广州本田雅阁轿车发动机运转时有异响34.广州本田雅阁轿车加速不良,行驶无力……

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>