

图书基本信息

书名：<<I2C总线彩电易发软硬件故障速修精要>>

13位ISBN编号：9787508479927

10位ISBN编号：7508479920

出版时间：2010-10

出版时间：水利水电出版社

作者：张伟 主编

页数：370

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本书以简洁明了的表格方式，介绍了国内外300多种机芯或系列I2C彩电常见软件、硬件易发故障和排除方法，特别是搜集了有关功能设定、模式设定数据出错引发的奇特的软件故障和因厂家设计缺欠引发的硬件故障排除方法，揭秘了彩电进入、退出“旅馆模式”、“童锁模式”、“维修模式”的方法和密码，介绍了与故障相关机芯或系列的软件调整方法和关键项目数据，便于维修时对照参考。

本书中的软件、硬件故障现象，是维修实践中经常遇到的。

软件故障排除方法：一是根据维修实践中的故障现象从相关总线书籍中查到的；二是通过维修热线，由电视机厂家专家给予解疑释惑；三是维修人员在维修一线经过多次试验，苦苦摸索出来的方法。

硬件故障搜集了各种期刊和厂家透漏的对部分彩电因设计偏差和参数不正确产生的易发故障、速修方法和技改方案，有一定的实用价值。

本书语言通俗，内容明了，便于查阅，具有较强的针对性和实用性，可供日常维修I2C彩电软硬件故障时参考和查阅。

本书适合家电维修人员、彩电初学者、无线电爱好者阅读和使用，也可作为中等职业学校、中等技术学校及培训班的教材使用。

书籍目录

前言第一章 I2C总线彩电软硬件维修综述第二章 长虹彩电软硬件故障速修精要第三章 康佳彩电软硬件故障速修精要第四章 海信彩电软硬件故障速修精要第五章 海尔彩电软硬件故障速修精要第六章 创维彩电软硬件故障速修精要第七章 TCL彩电软硬件故障速修精要第八章 其他国产彩电软硬件故障速修精要第九章 进口彩电软件故障速修精要

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>