

<<轿车故障诊断与排除实例>>

图书基本信息

书名：<<轿车故障诊断与排除实例>>

13位ISBN编号：9787538834789

10位ISBN编号：7538834788

出版时间：1999-10

出版时间：黑龙江科学技术出版社

作者：张月相

页数：549

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<轿车故障诊断与排除实例>>

内容概要

为引导读者能尽快提高诊断与排除电控汽车喷射式发动机故障的一些基本方法和技能,《轿车故障诊断与排除实例》除对电控部分的诊断基本思路和方法进行了切合实际的归纳和分类外,着重介绍了一些具有代表性的故障实例,通过对这些故障实例真实的推理分析,以及详尽的诊断过程,力求加深读者对电控汽油喷射式发动机理论部分的理解,并借此提高读者的诊断水平和举一反三的能力。

《轿车故障诊断与排除实例》在故障的诊断与推理分析中,力求图文并茂,书中各图均以示意图展示,以求一目了然。

书中文字叙述通俗易懂,力求思路明快,一针见血。

在取材方面,《轿车故障诊断与排除实例》均属实践中的真实写照,书中所选各例,均属实践中的精华,均具有一定的典型性和代表性,对每个实例的推理与展开,均力求有理有据,以便加深读者的理解。

<<轿车故障诊断与排除实例>>

书籍目录

第一章 化油器式发动机第一节 化油器式发动机综合性故障的类型及排除方法一、化油器式发动机常见故障的类型二、化油器式发动机某些故障的区别方法三、化油器式发动机油路常见故障及其排除四、化油器常见故障的排除五、化油器常见故障的排除六、化油器的附属装置第二节 化油器发动机故障排除实例1 日本丰田皇冠2600型小轿车节气门突然开大时，化油器回火放炮2 日本丰田5R型皇冠轿车发动机排气管有“突、突”声3 日本丰田皇冠轿车怠速着火不稳，排气管冒黑烟4 奥迪牌小轿车相邻两缸工作不良5 丰田皇冠2.0L小轿车走热后，一熄火水箱就开锅6 日本丰田皇冠2006型小轿车发动机温度过高7 日本丰田5R型发动机温度升到85℃时，停车熄火后再也发动不着8 日本丰田5R型发动机，热磨合时着火不稳，加速不良，排气管发出“突、突”声9 韩国起亚轿车重载爬坡时，发动机“缺腿”，行驶无力，排气管发出“突、突”声10 日本丰田小轿车行驶无力，排气管冒黑烟，燃油耗量增加11 日本三菱华丽牌小轿车热排气管冒黑烟12 新大修的蓝鸟牌小轿车，发动机温度过高13 新大修的日产公爵牌小轿车，发动机热磨合时，化油器回火放炮14 日本丰田皇冠5M发动机活塞碎裂15 日本皇冠2.8轿车行驶无力16 奔驰轿车大修后气门摇臂头严重磨损17 日本丰田轿车发动机运转不稳定18 日本丰田皇冠轿车排气管发出“突噜、突噜”声，并自动熄火19 尼桑蓝鸟轿车排气管发出“突突”声，并放炮20 桑塔纳轿车怠速时开空调，发动机立即熄火……第二章 电控汽油第一节 检修电控汽油喷射式发动机应注意的问题第二节 诊断电控汽油喷射式发动机故障的主要方法第三节 电控汽油喷射式发动机常见故障的主要类型第四节 电子控制系统主要装置第五节 电控汽油喷射式发动机故障排除实例第三章 底盘、ABS及其他

<<轿车故障诊断与排除实例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>