

<<胶印疑难故障判断与排除>>

图书基本信息

书名：<<胶印疑难故障判断与排除>>

13位ISBN编号：9787800001192

10位ISBN编号：7800001199

出版时间：2005-2

出版时间：印刷工业出版社

作者：冯焕玉等编

页数：310

字数：263000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<胶印疑难故障判断与排除>>

### 内容概要

本书叙述了胶印过程中各种常见和较难解决的各种故障及其产生原因和处理方法，其中包括输纸和套印不准故障，因水（墨）辊、油墨、纸张、PS版等引起的故障及常见的工艺和机械故障等，尤其对多色胶印工艺和机械故障进行了重点叙述。

此外，本书也讲述了安全生产与产生故障的关系及其预防，胶印工作环境及胶印过程中数据化、规范化管理对减少故障和提高产品质量所带来的影响。

本书通俗易懂，所述重点内容均为胶印生产中较常见的实用技术故障，典型例子既有针对性又有普遍性。

适于胶印工人、胶印机维修人员阅读，也可作为印刷职业学校胶印专业学生的课外专业读物，还可作为胶印专业的中、高级工实用培训教材。

## <<胶印疑难故障判断与排除>>

### 书籍目录

第一章 胶印故障概论 第一节 胶印故障的形成 第二节 检查、排除胶印故障的方法 第三节 机件异常声音的判断第二章 输纸故障 第一节 输纸中的停顿现象 第二节 防止多张纸轧停机事故 第三节 输纸速度不匀的故障分析 第四节 输纸中的沾脏和花白 第五节 万向轴叉节和销子断裂 第六节 进纸离合器失灵第三章 套印故障 第一节 压印滚筒体的纵向位移也会产生套印不准 第二节 低速套准而高速套印不准 第三节 侧规拉纸不到位 第四节 递纸机构产生的套印不准 第五节 套印不准的其它原因 第六节 多色机重影故障 第七节 多色机甩角故障第四章 墨辊故障 第一节 墨辊与印刷质量 第二节 墨辊影迹综论 第三节 胶印机的去除垃圾(除脏)辊 第四节 双色机下套胶辊坠落 第五节 离压后着墨辊仍蹭版面的鉴别 第六节 着墨辊固脚上的套圈打转 第七节 墨辊白杠 第八节 墨辊压力的调整与确定第五章 水辊故障 第一节 水辊绒毛弊病的解决途径 第二节 水辊沾墨问题分析 第三节 水辊上水不均的例外原因 第四节 对开B-B型胶印机咬口黑线脏的产生与排除第六章 油墨引起的印刷故障第七章 纸张引起的印刷故障第八章 PS版故障第九章 常见工艺故障第十章 常见机械故障第十一章 安全生产与故障第十二章 胶印工作环境和数据化、规范化探讨

<<胶印疑难故障判断与排除>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>