

<<胶印小窍门>>

图书基本信息

书名：<<胶印小窍门>>

13位ISBN编号：9787800004667

10位ISBN编号：780000466X

出版时间：2004-1

出版时间：印刷工业出版社

作者：印刷工业出版社 编

页数：180

字数：149000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<胶印小窍门>>

内容概要

本书是丛书的一个分册，其内容主要来自广受业内人士欢迎的《印刷技术》杂志。

这些内容是那些富于实践和思考精神的一线技术人员在长期的工作中摸索出来的，因而有着极强的实用性。

编者在编写过程中，为达到原汁原味的效果，在形式上基本保持了原稿的风格，只对个别稿件进行了局部修饰。

书中大部分稿件字数不多，但都一言中的，针对印刷实践中常见的小问题，小故障给出了简单易行的解决方法。

本书很适合印刷企业生产一线的技术人员、职业技术培训学校及从事印刷科技工作的科研、设计人员。

<<胶印小窍门>>

书籍目录

第一部分 胶印经验集锦 一 胶印工艺故障与排除 水墨平衡13点 怎样掌握好水墨平衡 小胶印机水墨合一改水墨分离效果好 J4104型印刷机印刷色序 双色套印小故障排除 套印故障排除一例 鬼影故障及排除方法 J2108机水杠、墨杠的形成原因 胶印印品墨杠排除一例 排除四色机条杠一例 排除J2108胶印机印品墨杠 双色机的一次特殊重影故障 单色机细小文字套印不准故障排除 小面积图文印刷墨色的控制 印刷大面积平网、实地的经验 单色胶印机如何印好平网 印刷实地一法 印刷实地小窍门 一次重影故障的排查 胶印机重影故障的排除 胶印花版、糊版故障排除 印品墨色前后深浅不一的影响因素 印品两端墨色不一的原因 印品脏迹诊断一例 胶印工艺故障综合分析 印刷图像变形的两种解决方法 M-600上版经验谈 满版油腻故障分析 胶印叼口的位置如何安排 准确调整胶片版位的工艺技巧 法国高斯机与日本高斯机 共用一套胶片方便换机补版的方法 高速轮转机开机校版问题 二 与材料有关的工艺故障 胶印纸张弓皱故障判断与排除 怎样解决纸张尺寸不一引起的套准问题 如何将纸顺利送到输纸板上 如何解决八开胶印机皱纸问题 胶印机印薄纸打褶故障的排除 胶印书刊印品起褶故障的排除 怎样解决纸张无规律折角歪斜问题 用J2205型胶印机印刷薄纸 胶印机印刷故障排除实例 如何用胶印机印牛皮纸第二部分 胶印机机电部件维修经验

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>