

<<最新数码复印机、一体化速印机维>>

图书基本信息

书名：<<最新数码复印机、一体化速印机维修手册>>

13位ISBN编号：9787111202851

10位ISBN编号：7111202856

出版时间：2007-1

出版时间：机械工业出版社

作者：王帮新

页数：480

字数：646000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<最新数码复印机、一体化速印机维>>

内容概要

本书主要是结合作者多年的维修实践经验，介绍了目前最新使用的夏普、理光、佳能、松下、东芝、施乐、京瓷、美能达等数码复印机及理想、理光、基士得耶、迅谱高速数码一体化速印机12个品牌57个型号的故障代码、维修程序进入方法及排除故障维修技巧。

本书内容新颖、体系完整、资料详实，是目前介绍数码复印机及一体化速印机最新、最全的维修技术资料，其实用性非常强。

本书可供从事复印机、一体化速印机维修调试、销售、操作人员学习参考，也可以作为职业技术学院学员培训的教学参考书。

书籍目录

前言第一章 复印机操作面板显示符号的含义第二章 部分模拟复印机曝光灯管、定影灯管一览表第三章 数码复印机 第一节 夏普数码复印机 一、AR-158、AL-1240模拟代码 二、AR-158、AL-1240故障代码 三、AR-163N、AR-201N、AR-206N、AR-1818、AR-1820模拟代码 四、AR-163N/201N/206N/1818/1820故障代码 五、AR-158F模拟代码 六、AR-158F故障代码 七、AR-M160/AR-M205/AR-2818模拟代码 八、AR-M160/AR-M205/AR-2818故障代码 九、AR-255、AR-275模拟代码 十、AR-255、AR-275故障代码 十一、AR-M276模拟代码 十二、AR-M276故障代码 十三、AR-M350、AR-M450模拟代码 十四、AR-M350、AR-M450故障代码 十五、夏普复印机工厂调整代码 第二节 理光数码复印机 理光AFICIO 1015/1018型复印机故障代码 第三节 佳能系列数码复印机 一、iR600/2000故障代码 二、维修方法 第四节 施乐数码复印机 一、施乐415/420诊断模式 二、施乐415/420故障代码 第五节 松下数码复印机 第六节 东芝数码复印机 第七节 京瓷数码复印机 第八节 美能达数码复印机第四章 高速数码一体化速印机 第一节 理想一体化速印机 第二节 理光一体化速印机 第三节 德宝、迅普一体化速印机

编辑推荐

《最新数码复印机一体化速印机维修手册》可供从事复印机、一体化速印机维修调试、销售、操作人员学习参考，也可以作为职业技术学院学员培训的教学参考书。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>