<<机车调度员>>

图书基本信息

书名:<<机车调度员>>

13位ISBN编号:9787113092993

10位ISBN编号:7113092993

出版时间:2009-2

出版时间:中国铁道出版社

作者:铁道部人才服务中心组织编

页数:164

字数:247000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<机车调度员>>

前言

根据《中华人民共和国劳动法》和国家职业技能鉴定的有关规定,结合铁路技术装备水平快速提升、运输生产能力快速扩充的实际,以客观反映现阶段铁路特有职业(工种)的水平和对从业人员的职业技能要求为目标,为铁路职业技能鉴定提供科学、合理、规范的依据,是健全和完善铁路技能人才评价体系的重要组成部分。

近年来,由于铁路运输生产技术发展较快,铁路有关技术规章进行相应修订,原《铁路职业技能 鉴定指导丛书》的内容已经越来越不适应形势发展和当前工作的需要。

为适应和谐铁路建设的要求,进一步维护职业技能鉴定的严肃性和权威性,充

<<机车调度员>>

内容概要

本书根据铁道部人才服务中心的有关要求进行编写,内容以相应的《国家职业标准》、《铁路技术管理规程》和铁道部有关技术规章为依据,全书分为五大部分,包括高级练习题、技师练习题、高级技师练习题、共性规章类练习题、职业道德类练习题,题后附有参考答案。

本书针对鉴定考核内容和形式编写,是各单位组织鉴定前的培训和申请鉴定人员自学的必备用书,对各类职业学校师生也有重要的参考价值。

<<机车调度员>>

书籍目录

第一部分 高级工 一、机车调度员高级练习题 (一)选择题 (二)判断题 二、机车调度员高级练习题参考答案 (一)选择题 (二)判断题 二、机车调度员高级练习题参考答案 (一)选择题 (二)判断题 二、机车调度员高级练习题参考答案 (一)选择题 (二)判断题 二、机车调度员高级技师练习题 (一)填空题 (二)选择题 (三)判断题 (四)简答题 (五)计算题 (六)论述题 (七)绘图题 二、机车调度员高级技师练习题参考答案 (一)填空题 (二)选择题 (三)判断题 (四)简答题 (五)计算题 (六)论述题 (七)绘图题第四部分 共性规章类(适用本工种的所有等级) 一、共性规章类练习题 (一)选择题 (二)判断题 二、共性规章类练习题参考答案 (一)选择题 (二)判断题 二、职业道德类统习题参考答案 (一)选择题 (二)判断题 二、职业道德类类练习题参考答案

<<机车调度员>>

章节摘录

- 5.答:柴油机冒蓝烟的主要原因是因为机油进入燃烧室参加燃烧而随废气排出造成的。
- (1)活塞环失去弹性或折损,各活塞环环口没有错开,使机油窜入燃烧室。
- (2) 刮油环装反或刮油性能差。
- (3) 气缸套与气环磨耗过限,环槽间隙过大,机油窜入燃烧室。
- (4)柴油机低温下长时间低速运转,使燃烧室温度较低,燃烧着火条件不好,燃油不能完全燃烧,部分燃油发生氧化,也能产生蓝烟,同时散发出臭味。

柴油机排气冒蓝烟不但会恶化燃烧,造成燃烧室有关零部件的结炭,堵塞喷油器喷孔,导致气阀 下陷,加速活塞环与缸套

<<机车调度员>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com