

<<煤矿井下常见不安全行为图册>>

图书基本信息

书名：<<煤矿井下常见不安全行为图册>>

13位ISBN编号：9787502036614

10位ISBN编号：750203661X

出版时间：2010-6

出版时间：李国军 煤炭工业出版社 (2010-06出版)

作者：李国军

页数：113

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<煤矿井下常见不安全行为图册>>

前言

李国军同志的《煤矿井下常见不安全行为图册》即将出版，作者邀请我来作序，我欣然应允。

大约是在2007年，我和本书的作者李国军同志第一次见面并相识。

那一年矿山发生了一起事故，一位年轻的矿工因为违章操作造成了终身残疾，我们去他的家中探望，并安抚了他的家人，心情沉重。

沉重的伤痛让一个家庭笼罩在伤感的气氛中，老人的泪水让我们的心一阵阵抽紧，年轻人的憔悴与迷惘，更让人心碎。

然而我们心里都知道，他们真正要面对的困难，才刚刚开始。

年轻的生命再不能以最健全的方式绽放，家庭的重负他也将不能全部分担，面对灾难和悲剧，生命竟显得如此脆弱。

后来作者对我说，事故的发生是那么的不应该，只要工人自己稍微警觉一点，或者是工作的时候坚持按照规程去操作，这样的话，现实的悲剧也许只是井下工作时候的一场虚惊。

年轻人也许就会笑着回到井上，坐在热炕上一边等着热气腾腾的馒头出锅，一边对母亲讲述自己在井下差点遇险的经历。

遗憾的是，悲剧已成事实。

我曾对他说，要减少悲剧，就需要我们这些安全宣传工作者更加努力、切实地工作，更好地针对工人展开安全教育，让文件、教材上的文字，真真切切地成为矿工脑海里的深刻记忆，只有这样。

<<煤矿井下常见不安全行为图册>>

内容概要

大约是在2007年，我和《煤矿井下常见不安全行为图册》的作者李国军同志第一次见面并相识。那一年矿山发生了一起事故，一位年轻的矿工因为违章操作造成了终身残疾，我们去他的家中探望，并安抚了他的家人，心情沉重。沉重的伤痛让一个家庭笼罩在伤感的气氛中，老人的泪水让我们的心一阵阵抽紧，年轻人的憔悴与迷惘，更让人心碎。然而我们心里都知道，他们真正要面对的难度，才刚刚开始。年轻的生命再不能以最健全的方式绽放，家庭的重负他也将不能全部分担，面对灾难和悲剧，生命竟显得如此脆弱。

<<煤矿井下常见不安全行为图册>>

书籍目录

一、采煤1.转载机尾有大块或卡住时用手搬2.不用机械处理埋柱,人员直接近身处理3.人员擅自进入采空区取物料4.用刮板输送机拉运物料或在刮板输送机上行走5.撤柱时不观察周边环境和清理退路6.开动刮板输送机前不做先检查和试车,或班中睡觉7.割煤时不及时打开喷雾8.未经专业培训和持证上岗9.超前撤柱10.采煤工作面撤柱时不使用绳钩子11.打光头顶子使用残帽,打单体时达不到初撑力12.移动刮板输送机时提前撤柱,不打临时点柱,去硬帮干活不打临时支护13.煤仓口没有打护栏,放仓时不带帽斗,站在仓算上处理大块。

出货时不砸大块,采煤出货时煤块大,不使用水泡泥14.刮板输送机、皮带、转载拉货时,不及时喷雾、洒水、降尘15.工作面瓦斯超限仍然生产作业16.不执行煤层注水,不执行湿式打眼,不使用水泡泥17.无证背火药,明火放炮,不正确处理残炮二、掘进18.井下喷浆时不戴口罩,回弹料处理不干净,喷头跟出料管连接不牢19.打设锚杆时托盘打设不牢固,处理冒顶时不打设临时支护20.放炮时警戒人员睡觉,或者强行通过爆破警戒线进入爆破警戒区21.打钢带或高空作业、处理高冒顶区搭跳不牢,无专人观察顶板22.把钎工戴手套,把钎后站在风钻前方,打眼工不等把钎人躲开就加速;打眼时骑风钻腿23.架木棚时不接顶,刹背板站在棚子底下,砍木棚子时人员靠得太近24.放炮员在绑炮头时习惯性不拧结角线;放炮员领火药和雷管不及时放到火药箱内,用塑料袋运送火药或将雷管放在怀中;背火工品时走轨道中间,中途随意停留;炮眼封泥长度不够,25.工作面出货时耙斗机两侧站人26.用压风机吹炮烟,掘进工作面打眼时先开风、后开水27.耙斗机闸皮抱闸,开车时不使用操纵杆28.放炮后临时支护不及时前串,放炮后不处理浮石、罩头就进行作业29.打牵引眼时不用水或干打眼,出货时不洒水30.用铁质工具代替炮棍31.放炮前不检查放炮器、不用放炮器放炮,放炮母线不吊挂、不够长32.打锚杆时用眼看,不挂线,不使用专用工具33.耙斗机司机开车前不发出信号34.耙斗机停机时不关闭电源35.不用压风管吹除炮眼内杂物36.不执行三人连锁放炮制三、机电37.开耙斗机时坐在电动机上,耙斗机司机开车时距离启动按钮太远38.变电工不穿高压绝缘靴或穿坏的绝缘靴进行作业39.在井下带电检修、带电作业、带电搬迁电气设备40.井下电焊无措施施工41.非专业人员私自打开电气设备42.安装净化装置,水喷在电气设备上43.磨电机车引线多处漏电44.电工人井处理事故不挂警示牌45.不执行风电闭锁检查四、运输46.皮带跑偏用货垫47.井下人车运行时扒乘或抢上、抢下人车48.下山拉放绞车时,不躲进躲避所49.井下卸料时不注意架线,卸圆木、工字钢时不同拿同放,卸料时离车帮太近50.人力推车不注意距离51.钢丝绳跑偏不处理就开车52.坐在物料车上卸料,拉放车时不放警戒,车未停稳时摘钩53.扳错岔子造成伤人54.拉车时忘记关闭保险门子55.用保险门子挡矿车56.放车不带电57.电机车司机开车时身子探出车外58.小绞车钩头用毛链挂牵59.锁车时不用标准绳扣子60.开绞车精神不集中61.反拉绞车不用正规鸭嘴

<<煤矿井下常见不安全行为图册>>

章节摘录

插图：

<<煤矿井下常见不安全行为图册>>

编辑推荐

《煤矿井下常见不安全行为图册》是煤矿安全警示系列丛书。

<<煤矿井下常见不安全行为图册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>