

<<纺织机械制图>>

图书基本信息

书名：<<纺织机械制图>>

13位ISBN编号：9787506402194

10位ISBN编号：750640219X

出版时间：1996-03

出版时间：中国纺织出版社

作者：刘培文 编

页数：297

字数：458000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<纺织机械制图>>

内容概要

本书是“棉纺织保全技工教材”中的一册。

本书是根据国家最新制图标准和教材要求编定的，并编有《纺织机械制图习题集》配合本教材使用。

本书比较详细地介绍了机械制图的基本知识，基本技能和基本体、组合体、零件、部件的绘制和识读方法以及轴测图和轴测草图的画法，并着重介绍了纺织机械常用的画法和测绘方法。

附录收集了常用材料和标准件等有关资料。

本书可用作纺织技工学校教材，可供职工自学，也可供中等纺织专业学校和各类工科学校师生使用、参考。

<<纺织机械制图>>

书籍目录

绪论第一章 基本知识和技能 第一节 机械制图国家标准简介 第二节 常用绘图工具和用品 第三节 几何作图 第四节 机件轮廓图画法第二章 视图 第一节 视图的形成及其投影规律 第二节 基本体的三视图 第三节 组合体的三视图 第四节 常用辅助视图的画法 第五节 学用表现交线的画法第三章 剖视与剖面 第一节 剖视的概念及其画法 第二节 剖切平面和剖视图 第三节 剖面的概论及常用剖面 第四节 规定画法和简化画法 第五节 剖视图的识读第四章 零件图的基本要求 第一节 零件图的内容 第二节 视图的选择和配置 第三节 尺寸标注 第四节 零件图的技术要求 第五节 表面粗糙度 第六节 公差与配合 第七节 形状公差与位置公差第五章 标准件和常用件的画法及其测绘 第一节 零件的测绘 第二节 螺纹及螺纹销连接 第三节 键联结及销连接 第四节 圆柱齿轮 第五节 直齿圆锥具轮 第六节 蜗轮蜗杆 第七节 链轮和棘轮 第八节 皮带轮 第九节 凸轮 第十节 弹簧 第十一节 滚动轴承第六章 零件的分析及其测绘 第一节 轴套类零件 第二节 盘盖类零件 第三节 叉架类零件 第四节 箱壳类零件 第五节 墙板类零件 第六节 零件图的识读第七章 装配图 第一节 概述 第二节 部件的表达方法 第三节 装配图的尺寸标注 第四节 装配图中零件的编号和明细栏表 第五节 部件测绘和画装配图的方法 第六节 常见的装配工艺结构第八章 轴测图和轴测草图的画法 第一节 概述 第二节 正等测图的画法 第三节 正二测图的画法 第四节 斜二测图的画法 第五节 轴测图的选择 第六节 轴测草图的画法附录 一、螺纹 二、螺栓 三、双头螺柱 四、螺钉 五、螺母 六、垫圈 七、键 八、销 九、滚动轴承 十、常用材料 十一、热处理名词解释 十二、机构动简图及符号

<<纺织机械制图>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>