

图书基本信息

书名：<<移动通信电器故障快速检修实例精选>>

13位ISBN编号：9787508414799

10位ISBN编号：7508414799

出版时间：2003-05-01

出版时间：中国水利水电出版社

作者：张带莉,李雁

页数：223

字数：368000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书共整理和编写了各类新型手机、寻呼机、对讲机等移动通信电器故障检修786余例。这些实例的电路与检修方法涉及国内外上百种机型，既有电路故障，也有操作故障；既有易发性“通病”，也有疑难性故障；每个实例均按故障现象、对症快修、处理结果三个步骤进行论述，融原理分析与快修实践于一体，使初学者真正做到“有的放矢，对症下药”，达到快速排除故障的目的。为了方便读者查阅，本书所有实例均按机型分类编排，语言通俗易懂、形式图文并茂。

本书可供广大通信电器维修人员、初学电子维修技术者及职高培训班学员阅读与参考，也可供广大移动通信用户参考。

书籍目录

前言一 移动电话(手机)故障检修 例1 摩托罗拉GC87型手机显示“ENTER SPECIAL CODE”,不工作 例2 摩托罗拉GC87型手机显示“寻找供应商” 例3 摩托罗拉GC87型手机 通话数分钟自动断线 例4 摩托罗拉GC87型手机 送话效果不好 例5 摩托罗拉GC87型手机 无发射功能 例6 摩托罗拉GC87型手机 不能开机 例7 摩托罗拉GC87型手机 无网络号,无信号场强显示 例8 摩托罗拉GC87型手机 无送话声 例9 摩托罗拉168型手机 开机不显示或自动关机 例10 摩托罗拉168型手机 显示“F39”,不开机 例11 摩托罗拉168型手机不转灯,无法打电话 例12 摩托罗拉168型手机 无发射功能 例13 摩托罗拉168VA型手机 能转灯,不能入网 例14 摩托罗拉168VA型手机 摘机即掉电 例15 摩托罗拉168VA型手机无网络显示 例16 摩托罗拉168VA型手机 不能接收与发送 例17 摩托罗拉168VA型手机 摘机即掉电 例18 摩托罗拉168C型手机 开机30秒后场强指示消失 例19 摩托罗拉308型手机 来电无振铃 例20 摩托罗拉308型手机 发射数秒后自动断电 例21 摩托罗拉308型手机 接收信号弱 例22 摩托罗拉308型手机 无记忆功能 例23 摩托罗拉308型手机 出现“低电告警” 例24 摩托罗拉308型手机 电池不能开机 例25 摩托罗拉308型手机 不能开机 例26 摩托罗拉308型手机 不能正常开机(一) 例27 摩托罗拉308型手机 不能正常开机(二) 例28 摩托罗拉308型手机 拨号发信时自动关机(一) 例29 摩托罗拉308型手机 拨号发信时自动关机(二) 例30 摩托罗拉308型手机 开机正常,无振铃二 无线寻呼机(BP)故障检修三 无线对讲机故障检修参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>