

## <<印后加工小窍门>>

### 图书基本信息

书名：<<印后加工小窍门>>

13位ISBN编号：9787800004650

10位ISBN编号：7800004651

出版时间：2004-1

出版时间：印刷工业出版社

作者：印刷工业出版社 编

页数：174

字数：147000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<印后加工小窍门>>

### 内容概要

印刷技术近十年的发展可谓日新月异，以致有业内人士断言，以drupa1995为界点，印刷技术已经全面进入数字化的新时代。

与技术层面一日千里的变化相比，专业图书出版领域的情况却难以让人乐观不仅以数字技术为主题的读物少之又少，就连行业一线技术人员急需的实用性读物也不多见。

因此印刷工业出版社决定从最基本的工作做起，出版一套印刷工作小窍门丛书。

《印后加工小窍门》是这一系列丛书中的一本，其内容主要来自广受业内人士欢迎的《印刷技术》杂志。

这些内容是那些富于实践和思考精神的一线技术人员在长期的工作中摸索出来的，因而有着极强的实用性。

编者在编写过程中，为达到原汁原味的效果，在形式上基本保持了原稿的风格，只对个别稿件进行了局部修饰。

书中大部分稿件字数不多，但都一语破的，针对印刷实践中常见的小问题，小故障给出了简单易行的解决方法。

## &lt;&lt;印后加工小窍门&gt;&gt;

## 书籍目录

第一部分 裁切 QZX1300B型切纸机故障排除四例 QZK1150型程控切纸机维修经验 上刀、下刀产生原因及应对方法 切纸机掏刀故障分析 QZK1300-A型切纸机电气故障排除三则 POLAR 115E型切纸机电气故障排除四例 Perfecta-115TV型切纸机电气故障排除 申威达程控切纸机电气故障速修三例 切纸机推纸器无动作故障排除 切纸机保险螺栓断裂故障排除 QZ201T型半自动不到位故障排除 切纸机保险螺栓易断的防范和排除 QZK920A型半自动切纸机的改进 切纸机保险螺栓易断的防范和排除 QZK920A型切纸机油箱故障排除一例 切纸机刀片刀口角度的选择 切纸机故障与刀片的刃磨 QZY-1150型切纸机液压系统故障排除 小顶丝脱落造成切纸机故障一例 切纸机刀座无法工作故障排除 QS70型三面切书机刀片改造 普通切纸机裁书如何避免书脊皱褶 QS-02型三面切书机无级调速电机维修 柯尔布斯HD150B型三面切书机电气维修一法第二部分 折页 V-30型八色轮转胶印机折页故障排除 JZY101型折页机掉帖故障排除 ZY203型拆页输纸部分改造一例 警惕打孔折页机张力开关隐患 ZYH660型混合式折页机电气维修两例 折页装置构造凸轮的改进 ZYH650型混合折页机自动升纸机构改进 JZY101型折页机32开书帖刷紧机构的改进 北人书刊轮转机32开折页机构改进第三部分 装订 无线胶订质量问题及解决方法 柯尔布斯ZU804型排书机乱帖故障排除 一翻见底背胶订质量问题分析 胶订对书芯和封面的工艺要求 无线胶订产品常见故障及处理方法 KOLBUS胶订生产线的改进与使用体会 3009型装订机书封喂送器定位不准故障排除 JBB50-B型胶订机的小改进 柯尔布斯KM472型胶订机应急维修一例 书芯和封面相对位置跳动问题的解决 BBY40/5型圆盘包本机故障排除两例 BBY40/5型圆盘包本机排烟装置的改进 .....第四部分 覆膜第五部分 上光第六部分 烫印第七部分 模切第八部分 复合

<<印后加工小窍门>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>