

<<小胶印机常见故障与排除>>

图书基本信息

书名：<<小胶印机常见故障与排除>>

13位ISBN编号：9787800005121

10位ISBN编号：7800005127

出版时间：2006-10

出版时间：印刷工业出版社

作者：冯焕玉

页数：150

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<小胶印机常见故障与排除>>

内容概要

本书对各种机型的小胶印机的各种常见故障及其产生的原因和解决方法进行了全面分析和介绍, 主要包括输纸和套印不准故障、输水、输墨故障、印刷滚筒故障、收纸故障、传动机件故障、纸张、油墨引起的故障及常见的工艺和机械故障等内容, 并对小胶印机的日常清洁保养提出了建议。

本书适合小胶印机操作人员、维修人员阅读, 也可作为印刷职业学校学生的参考读物。

<<小胶印机常见故障与排除>>

书籍目录

第一章 绪论第二章 输纸故障第一节 空张故障一、后吸嘴机空张故障二、前吸嘴机空张故障第二节 双张或多张故障一、后吸嘴机双张或多张故障二、前吸嘴机双张或多张故障第三节 输纸歪斜、折角故障一、后吸嘴机输纸歪斜、折角故障二、前吸嘴机输纸歪斜、折角故障第四节 送纸不到位一、后吸嘴机送纸不到位故障二、前吸嘴机送纸不到位故障第五节 装纸堆自动上升问题一、后吸嘴机装纸堆自动上升问题二、前吸嘴机装纸堆自动上升问题第三章 印刷套印不准第一节 纵向套印不准一、单边走不到位二、单边走过位三、单边无规律套印不准四、双边无规律套印不准第二节 横向套印不准一、纸张拉不到位二、纸张拉过位第四章 输水、输墨部分的故障第一节 输水部分的故障一、后吸嘴机输水部分故障二、前吸嘴机输水部分故障第二节 输墨部分的故障一、后吸嘴机输墨部分故障二、前吸嘴机输墨部分故障第五章 印刷滚筒部分的故障第一节 后吸嘴机印刷滚筒部分故障一、印版滚筒周向自行移动二、空张牙断裂三、压印咬牙轴损坏四、滚筒合不上压五、离压“耳板”圆弧形边磨损第二节 前吸嘴机印刷滚筒部分故障一、印版从夹板中滑出二、橡皮滚筒轴磨损三、滚筒合不上压四、压印咬牙轴问题五、滚筒中轧入硬物六、印版滚筒周向借不动七、合压操作手柄扳不动八、滚筒表面磨烂第六章 收纸部分故障一、收纸咬牙牙尖及牙垫磕碰压印滚筒二、收纸牙咬破纸张三、收纸链轮扭曲四、收纸牙排弯曲或断裂五、收纸转盘问题六、收纸堆理纸不整齐七、纸堆不自动下降八、机器不能倒转第七章 传动机件故障第一节 后吸嘴机传动机件故障一、摩擦盘损坏二、不能加速三、传动齿轮箱机件损坏第二节 前吸嘴机传动机件故障一、总传动带轮铜套磨损二、过桥齿轮轴套磨损三、盘车手柄手摇不动第八章 印刷品质量及工艺故障一、油腻二、花版三、糊版四、脏污五、浮墨起脏六、印版咬口部位起脏七、印版两边起脏八、杠子九、重影十、印刷实地产品不结实第九章 纸张、油墨引起的印刷故障第一节 纸张引起的印刷故障一、纸张伸缩引起的图像套印不准二、纸张弓皱三、纸张产生静电四、纸张引起的堆橡皮布和堆版的故障第二节 油墨引起的印刷故障一、背面粘脏二、胶辊脱墨三、印版和墨辊堆墨四、印迹干燥慢五、后色印不上六、油墨化水七、印迹粉化八、泛色九、纸粘橡皮布第十章 前吸嘴机电器故障一、印刷机无法启动二、计数器有显示、日光灯亮、气泵能工作，但印刷机仍然无法启动三、印刷机运转而气泵不运转四、气泵工作，但气量不足五、计数器无显示六、滚筒合不上压七、开机后转一圈就停机八、喷粉装置喷不出粉九、打码印刷机拨码、打码的操作十、双张检测十一、双回转功能十二、PLC程序控制器第十一章 打码压线机的使用方法及故障排除一、安装号码机二、安装直钢线刀三、安装横钢线刀四、联机试印五、正式印刷六、用树脂版同时套印印章、商标七、打码压线部分常见故障第十二章 小胶印机的清洁保养一、认真做好加油工作二、努力做好清洁保养工作

<<小胶印机常见故障与排除>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>