

<<水泥设备维修常见疑难问题与对策>>

图书基本信息

书名：<<水泥设备维修常见疑难问题与对策>>

13位ISBN编号：9787800909818

10位ISBN编号：7800909816

出版时间：2000-1

出版时间：中国建材工业出版社

作者：石常军

页数：249

字数：422000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<水泥设备维修常见疑难问题与对策>>

内容概要

本书共四篇。

第一篇以案例形式对水泥设备维修中的常见疑难问题进行了剖析，给出了对策；第二篇以表格形式介绍了水泥设备常见故障的排除方法；第三篇阐述了设备故障形式规律、诊断技术、修理技术以及设备维修制度等；第四篇编录了有关水泥设备维修的部分现行标准及管理规范。

书附录了某水泥厂设备管理和维修方面的制度。

本书可作为设备管理人员、维修工及岗位工日常学习、考工定级和技术培训用教材，也可供大中专院校技工学校，职业中学师生及设备研制、设计人员参考。

<<水泥设备维修常见疑难问题与对策>>

书籍目录

前言第一篇 水泥设备维修常见疑难问题 第一章 破碎与粉磨设备 1 颧式破碎机地脚螺栓断裂 2 颧式破碎机动颧体损坏 3 颧式破碎机动静颧板主要原因损失效 4 反击式破碎机锤失效 5 锤式破碎机转子及板锤磨损失效 6 锤式破碎机条折断脱落 7 单段锤式破碎机转子轴承温度居高不下 8 辊压机辊面损坏 9 辊压机轴承损坏 10 球磨机磨头漏灰 11 磨机主轴瓦磨损 12 磨机合金瓦衬和铸铁球面瓦断裂 13 磨机筒体端盖及筒体断裂 14 磨机中空轴法兰与筒体联接螺栓断裂 15 磨机筒体变形 16 磨机筒体内表面严重磨损 17 磨机主轴承球形瓦烧毁 18 磨机活动半联轴器指爪断裂 19 磨机大齿轮圈损坏 20 磨机磨尾出料圆筛堵塞 21 磨机轴瓦抱轴夹帮 22 磨机中空轴损坏 23 球磨机衬板螺栓断裂 24 反击式破碎机转子体碎裂掉块 25 磨机联轴器胶块与弹性圈损坏 26 球磨机出料板严重磨损 27 选粉机卸料管漏风 28 管磨机螺旋筒或锥形套筒法兰联接螺栓失效 第二章 煨烧设备 29 机立窑主轴承损坏失效 30 机立窑腰风管损坏 第三章 其它机电设备第二篇 水泥厂机电设备常见故障的排除 第三篇 设备故障处理技术综述 第一章 设备故障形成规律 第二章 设备零部件故障特征与设备零部件损伤失效原因分析 第三章 设备故障诊断技术 第四章 设备故障排除方法 第五章 事后维修制度与预防维修制度第四篇 有关水泥设备维修的部分现行标准及管理规范附录主要参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>