

<<打造一流汽车美容店>>

图书基本信息

书名：<<打造一流汽车美容店>>

13位ISBN编号：9787806971956

10位ISBN编号：7806971955

出版时间：2004-6

出版时间：海天出版社

作者：赵辉

页数：230

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<打造一流汽车美容店>>

内容概要

本书以“打造一流汽车美容店”为宗旨，对开办汽车美容店应具备的经营管理知识与技能进行了全面而详细的介绍：从汽车美容店的选址要领、汽车美容店注册登记、汽车美容店设施设备配置、汽车美容店装修与布局、汽车美容店员工管理等经营管理知识到汽车美容专项技能提升、汽车装饰专项提升、顾客服务专项技能提升、汽车美容店品牌加盟。最后，还阐述了当前非常流行的汽车美容店经营模式——品牌加盟。

<<打造一流汽车美容店>>

书籍目录

第一章 汽车美容店选址要领第一节 汽车美容店选址影响因素考虑车流量考虑邻近社区考虑场地租金考虑竞争对手考虑城市规划营小窍门 城市规划的前景考虑第二节 汽车美容店选址方法塞拉模式CKE模型商圈分析法简单判断法经营小窍门 汽车美容店选址的要点第二章 汽车美容店注册登记第一节 申请工商登记登记注册的必要性申请开办登记经营小窍门工商登记程序领取营业执照变更登记的办理第二节 申请税务登记税务登记程序经营小窍门亮证经营纳税申报程序第三节 申请银行开户开户结算经营小窍门汽车美容经营结算方式银行贷款一般原则银行贷款发放条件银行贷款申请程序第三章 汽车美容店设施设备配置第一节 汽车清洗设施设备与用品配置汽车清洗设施设备经营小窍门避开洗车六误区汽车清洗用品第二节 汽车护理用品配置汽车研磨、抛光、还原用品汽车蜡经营小窍门打蜡的学问.....

<<打造一流汽车美容店>>

章节摘录

要保持喷枪有效正常地喷涂，必须经常地对喷枪进行维护，具体做法如下： 喷枪每次喷涂完毕后，用所喷涂的涂料配套稀释剂喷射清洗，直至喷枪内漆道的余漆洗净为止。

在喷枪外表部沾上的余漆，用棉巾沾上所喷涂的涂料配套稀释剂，擦洗干净。

喷枪清洗完毕后，旋下所流喷嘴，在喷嘴上涂上防锈油，再旋下所流喷嘴。

在针塞套筒和顶芯外露表面也涂上防锈油，防止针塞生锈而产生漏气。

要定期对喷枪进行解体清洗，在清洗拆装中，不能使喷头部位的气流喷嘴和喷嘴头部碰毛，否则会影响雾化的均匀度。

密封垫圈损坏的应更换新垫圈。

气流喷嘴两侧的喷气嘴若发生堵塞时，只能将气流喷嘴旋下，浸泡在稀释剂中，待余漆软化、溶解后用压缩空气吹通。

喷枪故障原因及排除方法 喷枪在使用过程中，可能会发生故障，如果遇到这种情况，首先应了解发生故障的原因，然后再予以排除。

跳漆 故障原因：喷嘴与枪体密封不良，漏气；上漆管与喷头连接处上漆管螺帽松，漏气；针塞密封圈漏气。

排除方法：旋紧喷嘴；旋紧上漆管螺帽；旋紧密封螺丝，使针塞密封垫压缩，补偿磨损，达到不漏气。

喷涂时出现弧形的雾状 故障原因：气流喷嘴的两侧小孔有脏物堵塞，两孔出气量不等，或产生两小孔气流偏斜。

排除方法：清除气流喷嘴两侧小孔内脏物。

喷雾两端不均 故障原因：气流喷嘴与喷嘴的环形气流间隙，有脏物，产生气流不均；气流喷嘴安装不良，脏物卡住、产生环形障单边，气流不均。

排除方法：清除气流喷嘴与喷嘴的环形间隙脏物(如积漆)；稍微转动气流喷嘴几次，使气流喷嘴与喷嘴的安装接触面密封良好，或旋下清除脏物。

漆雾两端多中间少 故障原因：气流喷嘴与喷嘴的环形间隙不积漆，气流不畅通；扇形调节阀调节气量过大。

排除方法：旋下气流喷嘴，清洗喷嘴头部及气流喷嘴孔内积漆；调节扇形调节阀，减少气量。

喷枪喷不出漆或喷出量少 故障原因：漆道有脏物或余漆干固后将漆道堵塞；盖板透气孔堵死；针塞调节螺丝旋得太紧，针塞开启行程小。

排除方法：整个漆道清除脏物，从上漆管到喷嘴小孔；检查盖板透气孔，清除脏物；针塞调节螺丝逆时针旋转，放大针塞开启行程。

扇形漆雾面不宽 故障原因：空气工作压力过低；涂料粘度过高。

排除方法：提高空气工作压力；稀释涂料降低粘度。

漆雾无圆形雾状 故障原因：气流喷嘴和喷嘴的安装密封面有脏物，影响扇形和圆形雾装气流沟通；喷嘴与枪体密封面、扇形雾状气路和圆形雾状气路沟通。

排除方法：检查气流喷嘴和喷嘴密封面；使扇形气路与圆形雾状气路隔绝密封。

喷枪基本喷涂方法 喷涂气压 喷涂气压调节是否正确，对喷涂质量有相当大的影响。

喷涂时应调节气压，一般为0.35~0.5兆帕，喷涂前应先试喷出的漆雾粒，调节喷涂气压至喷出的漆雾均匀细雾化。

喷涂距离 一般干燥快的涂料喷涂距离应保持在20厘米左右，干燥较慢的涂料则应保持在22~30厘米。

平行喷涂时，应保持与喷涂面固定的距离。

喷枪移动速度 根据涂料干燥速度，喷枪移动速度也各不相同，但都要保持移动速度均匀，过快会使涂膜粗糙无光，过慢会使涂膜过厚而发生流痕。

喷涂路线 喷涂方法有纵行重叠喷涂法、横行重叠喷涂法和纵横交替喷涂法，目前采用横行重叠喷涂法较为普遍。

<<打造一流汽车美容店>>

由于汽车物面形状不一，喷涂时应考虑到漆雾飞扬对涂膜光滑度的影响，因此在喷涂时应先喷高处，后喷低处。

重叠幅度 每一层喷涂幅度与上一层必须重叠 $1/3 \sim 1/2$ ，喷涂一次即等于喷涂两次，既提高工作效率，又保证喷涂重量，较适宜大型汽车物面的喷涂。

喷涂角度 无论被涂物面是平面、垂直面、斜面、侧面，喷涂的喷雾流即喷幅，应始终与被涂面保持垂直。

喷灯 喷灯在涂装工作中，主要用于清除旧涂膜时烧烤旧漆膜及烘烤物面加温时使用。

使用方法 **加油** 将加油防爆盖旋开，用漏斗灌入清洁优质汽油，约占灯体总容量 $3/4$ ，余 $1/4$ 以备贮气，然后把加油防爆盖旋紧。

.....

<<打造一流汽车美容店>>

媒体关注与评论

前言 随着我国综合国力和人民生活水平的显著提高,汽车工业的发展令人瞩目,我国汽车保有量正以15%左右的速度逐年递增,私人购车的增长速度更是达到了20% 2004年初,我国汽车社会拥有量已有2000多万辆,汽车从业人员有3000万人以上。

另据专家预测,从我国城镇居民目前的生活水平看(GDP指数),至少有3亿的居民有购车能力,2005年到2010年将出现私人购车的高峰期。

庞大的汽车消费市场推动了汽车服务业的快速发展,汽车美容业走向了发展的春天。目前来说,汽车美容早已走过了“洗车时代”。

“要求更高,追求专业”是当前汽车美容的行业要求。

为了适应发展的需求,给广大有志于投身汽车美容、汽车修理业并准备在该行业大展宏图的人士以指导,我们组织编写了此书。

本书以“打造一流汽车美容店”为宗旨,对开办汽车美容店应具备的经营管理知识与技能进行了全面而详细的介绍:从汽车美容店的选址、注册登记、设施设备配置、装修与布局、员工管理等经营管理知识到汽车美容、汽车装饰、汽车防护等专业技能,最后,还阐述了当前非常流行的汽车美容店经营模式——牌加盟。

本书在成书过程中得到了行业内诸多前辈的指导,也得到了众多汽车美容店的配合和支持,在此一并表示感谢。

由于作者水平有限,书中难免有不当之处,诚望读者批评指正。

编者

<<打造一流汽车美容店>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>