

<<ABS和自动变速器故障排除100例>>

图书基本信息

书名：<<ABS和自动变速器故障排除100例>>

13位ISBN编号：9787810455602

10位ISBN编号：7810455605

出版时间：1999-11-1

出版时间：

作者：李东江

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<ABS和自动变速器故障排除100例>>

书籍目录

一、电控发动机故障排除基础

- (一) 电控发动机故障检修注意事项
- (二) 电控发动机故障诊断的基本原则和方法
- (三) 电控发动机故障检修程序和一般步骤
- (四) 电控发动机故障诊断表
- (五) 电控发动机常见故障及其表现
- (六) 发动机电控系统主要元件的故障现象
- (七) 电控发动机电控系统部件的常见故障及检查方法
- (八) 电控燃油喷射系统油路故障诊断
- (九) 电控发动机电路故障的基本检查

.....

二、电控发动机故障排除实例

- 1、红旗CA7220E轿车在行驶中突然间断熄火，继而完全熄火故障排除
- 2、奥迪100轿车起步时发动机抖动严重，直至熄火故障排除
- 3、奥迪100轿车怠速不稳故障排除
- 4、奥迪100轿车冷起动不良故障排除
- 5、奥迪100轿车突然熄火后无法起动故障排除
- 6、奥迪100轿车严重加速无力并伴有轻微怠速不稳故障排除
- 7、奥迪100轿车起动困难，起动后怠速不稳，排放不合格故障排除
- 8、奥迪100轿车怠速不稳，发动机有小幅度抖动故障排除
- 9、奥迪100轿车怠速熄火故障排除

.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>