

<<机械制图>>

图书基本信息

书名：<<机械制图>>

13位ISBN编号：9787811068900

10位ISBN编号：7811068907

出版时间：2008-9

出版时间：郑州大学出版社

作者：刘冬敏，陈桂芳 主编

页数：274

字数：418000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<机械制图>>

### 内容概要

本书是根据教育部《高职高专教育基础课程教学基本要求》、《高职高专教育人才培养目标及规格》和现行的有关国家标准编写而成。

全书主要包括制图的基本知识与技能，点、直线、平面的投影，立体的投影，组合体，轴测图，机件的表达方法，标准件与常用件，零件图，装配图等，内容简练、强调应用。

本书适用于高职高专及成人院校机电类各专业使用。

## &lt;&lt;机械制图&gt;&gt;

## 书籍目录

绪论 0.1 本课程的研究对象及性质 0.2 本课程的教学目标 0.3 本课程的学习方法 0.4 工程图学的历史与发展方向第1章 制图的基本知识和技能 1.1 国家标准《技术制图》和《机械制图》的一般规定 1.2 常用绘图工具和仪器的使用 1.3 几何作图 1.4 平面图形的分析与画法 1.5 绘图的方法和步骤第2章 投影基础 2.1 投影法的基本知识 2.2 点的投影 2.3 直线的投影 2.4 平面的投影 2.5 平面内的点和直线第3章 立体的投影 3.1 基本体的投影 3.2 截交线 3.3 两回转体的表面交线——相贯线第4章 组合体 4.1 组合体的组合形式及表面连接关系 4.2 组合体三视图的画法 4.3 组合体的尺寸标注 4.4 读组合体视图第5章 轴测图 5.1 轴测图的基本知识 5.2 正等轴测图 5.3 斜二等轴测图第6章 机件常用的表达方法 6.1 视图 6.2 剖视图 6.3 断面图 6.4 其他表达方法 6.5 表达方法综合应用举例 6.6 第三角画法简介第7章 标准件与常用件 7.1 螺纹 7.2 螺纹紧固件 7.3 键连接和销连接 7.4 齿轮 7.5 滚动轴承 7.6 弹簧第8章 零件图 8.1 零件图内容 8.2 零件的视图选择 8.3 零件上常见的工艺结构 8.4 零件图的尺寸标注 8.5 零件图中的技术要求 8.6 常见典型零件的分析 8.7 读零件图 8.8 零件测绘第9章 装配图 9.1 装配图的作用和内容 9.2 装配图的表达方法 9.3 装配图的尺寸标注、技术要求 9.4 装配图的零件序号及明细栏 9.5 装配结构的合理性 9.6 由零件图画装配图 9.7 读装配图和拆画零件图 9.8 部件测绘附录

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>