

<< “ 5.12 ” 汶川地震生命线系统震害 >>

图书基本信息

书名：<< “ 5.12 ” 汶川地震生命线系统震害调查图集 >>

13位ISBN编号：9787502834951

10位ISBN编号：7502834958

出版时间：2009-3

出版时间：地震出版社

作者：中国地震局地球物理研究所汶川地震现场工作队 编

页数：154

字数：352000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<< “5.12” 汶川地震生命线系统震害 >>

内容概要

汶川地震发生后，在中国地震局统一领导下，中国地震局地球物理研究所第一时间组织力量赶赴灾区。

中国地震局汶川地震现场应急工作队成员，参与了为时3个月的地震应急救援、震害评估和科学考察等现场工作，其中包括对灾区生命线系统的震害现场调查和资料收集。

本书用照片的方式介绍了汶川大地震生命线系统的部分典型震害。

全书共分9章：地震地质灾害（包括地表破裂、山体滑坡、泥石流等），公路交通系统，公路桥梁，铁路交通系统，航空交通系统，供水系统，输油管道与城市供气系统，供电系统和通信系统。

本图集的出版将为有关部门吸取汶川地震的震害经验和教训、相关学者进行深入的科学研究提供参考资料。

<< “5.12” 汶川地震生命线系统震害 >>

书籍目录

1 地震地质灾害 2 公路交通系统 3 公路桥梁 4 铁路交通系统 5 航空交通系统 6 供水系统 7 输油管道与城市供气系统 8 供电系统 9 通信系统

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>