

<<供电企业岗位事故选编>>

图书基本信息

书名：<<供电企业岗位事故选编>>

13位ISBN编号：9787508302805

10位ISBN编号：750830280X

出版时间：2000-5

出版时间：中国电力出版社

作者：黑龙江省电力公司 编

页数：252

字数：397000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<供电企业岗位事故选编>>

内容概要

本书是根据国家电力公司、网省电力公司下发的《安全生产情况通报》、《电力事故快报》、《电力安全简报》和《安全通报》以及全国各省、市编写的《电力生产事故案例选编》中刊登的比较典型的人身和设备事故，精心选摘汇编而成的。

全书共分六篇：第一篇送电篇；第二篇变电篇；第三篇配电篇；第四篇继电保护篇；第五篇调度·通信·试验篇；第六篇交通篇。

本书读者对象为供电企业生产岗位职工和各级行政技术管理干部、安全监察人员、技术管理人员。

<<供电企业岗位事故选编>>

书籍目录

序前言第一篇 送电篇 第一章 送电工作中的人身伤亡事故案例 一、不执行工作票制度 二、不执行工作许可制度 三、不执行工作监护制度 四、作业中不戴安全帽 五、作业中失去安全带保护 六、不执行装设临时拉线的有关规定 七、作业工具放置、传递不当 八、感应电压触电 九、不遵守爆破压接的有关规定 十、不遵守起重、搬运的有关规定 十一、作业中紧固器失灵 十二、在带电线路附近伐树,不遵守砍伐树木的有关规定 十三、水泥杆缺脚钉 十四、架设跨越架时不遵守有关规定 第二章 送电运行工作中的设备事故案例 一、例杆塔 二、接地短路 三、带电线路对其他物体放电 四、污闪 五、外力破坏 第三章 送电检修工作中的设备事故案例 一、倒杆塔 二、断线 三、混线 四、相位接错 五、接地短路 六、带地线合闸 七、延误送电 第四章 送电带电作业中的人身伤亡事故案例 一、不严格遵守工作票制度 二、不执行工作监护制度 第五章 送电带电作业中的设备事故案例第二篇 变电篇 第一章 变电运行工作中的人身伤亡事故案例 第二章 变电检修工作中的人身伤亡事故案例 第三章 变电运行工作中的设备事故案例 第四章 变电检修工作中的设备事故案例 第五章 变电带电作业中的人身伤亡事故案例 第六章 变电带电作业中的设备事故案例第三篇 配电篇 第一章 配电工作中人身伤亡事故案例 第二章 配电运行工作中的设备事故案例 第三章 配电检修工作中的设备事故案例 第四章 配电带电作业中的人身伤亡事故案例第四篇 继电保护篇第五篇 调度·通信·试验篇 第一章 调度工作中的事故案例 第二章 通信工作中的事故案例 第三章 高压试验工作中的事故案例 第四章 绝缘油监督工作中的事故案例 第五章 电能、电气仪表工作中的事故案例第六篇 交通篇

<<供电企业岗位事故选编>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>