

<<供电企业生产事故案例分析>>

图书基本信息

书名：<<供电企业生产事故案例分析>>

13位ISBN编号：9787508359816

10位ISBN编号：750835981X

出版时间：2007-10

出版时间：中国电力

作者：王显骏

页数：234

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<供电企业生产事故案例分析>>

内容概要

《供电企业生产事故案例分析》分三章，编入电力生产事故81起。其中，第一章为人身事故分析，编入事故42起；第二章为设备事故分析，编入事故24起；第三章为交通事故分析，编入事故15起。

对于所收编的每起事故，都是从事故的经过、原因及在事故中的违章表现入手，运用《国家电网公司电力安全工作规程》中的具体条文进行对照分析，从而制定切实可行的防范措施。

《供电企业生产事故案例分析》语言通俗易懂，具有较强的针对性、操作性和警示教育性。通过对每起事故的认真分析和防范措施的制定，使基层员工能够得到系统的学习，从而提高他们在电力生产经营活动中分析问题和解决问题的能力。

《供电企业生产事故案例分析》可作为学习《国家电网公司电力安全工作规程》的辅导教材，适合基层供电企业的工人、技术人员及管理干部在工作中学习和参考。

<<供电企业生产事故案例分析>>

书籍目录

前言第一章 人身事故分析人身事故综合分析一览表1 紧线绳绑在石碑上紧线造成碑倒人亡2 冒险作业触电,高空坠落受伤3 未戴安全帽高处跌落死亡4 登杆前对杆根未作检查,上杆后人随杆倒大腿骨折5 安排工作不当,造成触电受伤6 误登带电设备,造成触电重伤7 民工未将柱上油断路器真正拉开,挂接地线前不验电造成触电死亡8 着装不符合规定造成机械重伤事故9 登杆查线前未办理工作许可手续,造成两人触电重伤10 急于事故处理违章登上架构,误碰母线隔离开关被残余电压击伤11 民工修缮高压线下违章建起的房顶触电身亡12 配电盘安装不合格,移动表盘触电死亡13 变电站清扫设备不办票,误登带电设备失右臂14 乡电管员在双电源杆上违章作业触电死亡15 用户返供电触电,高空作业摔死死亡16 检修人员进入网门工作,触电受伤,主变压器跳闸17 在高压线路下违章钻井造成了人触电18 违章种植,触电烧伤19 变电站值班员清扫设备被电击伤20 误拉配电变压器高压丝具造成施工人员多人触电1人死亡21 移动打桩钢架,触及10kV导线造成重大伤亡事故22 未做停电措施登杆作业触电受重伤23 起吊电杆时绳套脱扣造成人身重伤24 报警安全帽避免了一场悲剧发生25 搬运TA时工作人员被TA挤压死亡26 线路施工中民工被绳索套住悬空撞击身亡27 外借电工误登带电间隔触电身亡28 盗窃电力线路被电击伤致残,反告电力部门要求巨额赔偿29 操作队负责人严重违章造成触电死亡30 更换电容器熔断器熔丝,野蛮攀登被残余电压击伤身亡31 误登带电杆塔,手拉高压丝具触电坠落32 一学童楼顶玩耍时触电死亡33 突然剪断导线造成杆倒人坠落重伤事故34 标示牌错挂,致使误登带电间隔,造成人身触电死亡35 停电线路意外带电,多亏验电幸免触电36 系列性违章使年轻女站长触电身亡37 拉线绑扎不牢,造成电杆折断人员伤亡38 私拉乱接造成多人触电伤亡39 错停带电线路造成工作人员触电死亡40 村民穿越带电线路放线瞬间触电造成两死5伤41 雇用无证吊车司机立杆顶替民工偏遭砸伤死亡42 脱落绝缘子串不系保险绳,造成高处坠落死亡第二章 设备事故分析设备事故综合分析一览表第三章 交通事故分析交通事故综合分析一览表

<<供电企业生产事故案例分析>>

编辑推荐

《供电企业生产事故案例分析》共分三章，编入电力生产事故81起。其中，第一章为人身事故分析，编入事故42起；第二章为设备事故分析，编入事故24起；第三章为交通事故分析，编入事故15起。

对于所收编的每起事故，都从事事故的经过、原因及在事故中的违章表现入手，运用《国家电网公司电力安全工作规程》中的具体条文进行对照分析，从而制定切实可行的防范措施。

《供电企业生产事故案例分析》语言通俗易懂，具有较强的针对性、操作性和警示教育性。通过对每起事故的认真分析和防范措施的制定，使基层员工能够得到系统的学习，从而提高他们在电力生产经营活动中分析问题和解决问题的能力。

《供电企业生产事故案例分析》可作为学习《国家电网公司电力安全工作规程》的辅导教材，适合基层供电企业的工人、技术人员及管理干部在工作中学习和参考。

<<供电企业生产事故案例分析>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>